






1,0
389.24 ...1001.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,1
6.24 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,2
6.73 ... 26.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,3
6.36 ... 27.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,4
6.69 ... 24.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,5
6.14 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,6
6.00 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,7
6.11 ... 15.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,8
5.87 ... 14.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,9
6.40 ... 15.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,10
6.40 ... 16.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,11
6.36 ... 17.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,12
6.33 ... 21.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,13
6.47 ... 22.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,14
6.63 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,15
6.15 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,16
6.15 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,17
6.26 ... 14.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,18
6.14 ... 16.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,19
6.18 ... 16.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,20
6.36 ... 17.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,21
6.29 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,22
6.79 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,23
6.50 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,24
6.38 ... 16.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,25
6.53 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,26
6.33 ... 20.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,27
6.82 ... 20.67
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



1,28
6.54 ... 21.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,29
6.58 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,30
6.36 ... 19.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,31
6.26 ... 16.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,32
6.02 ... 11.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,33
5.95
10.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,34
4.00 ... 9.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,35
1.08 ... 9.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,36
5.37 ... 7.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,37
6.27 ... 8.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,38
6.87 ... 10.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,39
6.84 ... 13.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,40
6.96 ... 13.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,41
6.93 ... 13.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,42
6.83 ... 13.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,43
6.88 ... 13.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,44
6.44 ... 12.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,45
6.40 ... 13.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,46
6.58 ... 14.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,47
6.53 ... 15.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,48
6.54 ... 16.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,49
6.94 ... 18.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,50
6.74 ... 17.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,51
6.77 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,52
6.67 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,53
6.64 ... 21.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,54
6.55 ... 20.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,55
6.54 ... 16.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,56
6.68 ... 17.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,57
6.95 ... 17.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,58
7.28 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,59
7.08 ... 18.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



1,60
7.20 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,0
395.77 ...1117.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,1
6.15 ... 15.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,2
6.51 ... 21.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,3
6.44 ... 25.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,4
6.96 ... 27.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,5
6.44 ... 24.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,6
6.38 ... 18.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,7
6.29 ... 14.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,8
6.27 ... 15.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,9
6.46 ... 16.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,10
6.45 ... 17.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,11
6.45 ... 17.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,12
6.47 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,13
6.56 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,14
6.41 ... 24.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,15
7.22 ... 25.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,16
6.32 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,17
6.27 ... 17.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,18
6.40 ... 16.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,19
6.40 ... 16.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,20
6.24 ... 18.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,21
6.30 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,22
6.38 ... 21.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,23
7.01 ... 22.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,24
6.29 ... 20.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,25
6.51 ... 17.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,26
6.71 ... 20.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,27
6.64 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,28
6.48 ... 23.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,29
6.65 ... 24.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,30
6.47 ... 24.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,31
6.35 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,32
6.28 ... 15.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,33
5.52 ... 11.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,34
6.14 ... 10.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,35
0.42 ... 6.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,36
6.17 ... 9.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,37
6.15 ... 11.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,38
6.92 ... 14.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,39
6.62 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,40
7.18 ... 22.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,41
7.27 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,42
7.14 ... 23.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,43
7.33 ... 22.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,44
6.96 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,45
6.55 ... 17.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,46
6.50 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,47
6.79 ... 19.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,48
6.82 ... 18.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,49
6.89 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,50
6.97 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,51
6.80 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,52
6.87 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,53
7.10 ... 21.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,54
7.98 ... 25.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,55
6.38 ... 19.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,56
6.40 ... 17.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,57
6.83 ... 18.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,58
6.87 ... 20.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,59
7.02 ... 19.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



2,60
6.99 ... 19.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,0
404.57 ...1120.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,1
6.33 ... 16.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,2
5.78 ... 18.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,3
6.38 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,4
7.33 ... 30.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,5
6.35 ... 25.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,6
6.25 ... 18.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,7
6.05 ... 14.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,8
4.40 ... 11.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,9
6.18 ... 15.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,10
6.16 ... 17.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,11
6.35 ... 16.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,12
6.39 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,13
6.50 ... 21.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,14
6.67 ... 25.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,15
6.43 ... 24.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,16
6.69 ... 22.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,17
6.18 ... 17.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,18
6.37 ... 17.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,19
6.11 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,20
6.30 ... 18.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,21
6.21 ... 21.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,22
6.34 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,23
6.53 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,24
6.27 ... 21.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,25
6.18 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,26
6.28 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,27
6.21 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,28
6.71 ... 23.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,29
6.25 ... 23.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,30
6.49 ... 23.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,31
6.35 ... 19.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,32
6.42 ... 14.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,33
6.23 ... 11.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,34
5.96 ... 10.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,35
4.44 ... 7.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,36
5.08 ... 15.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,37
5.62 ... 9.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,38
6.29 ... 14.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,39
6.91 ... 18.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,40
7.19 ... 19.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,41
6.60 ... 20.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,42
6.90 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,43
7.02 ... 21.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,44
6.43 ... 18.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,45
6.47 ... 17.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,46
6.46 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,47
6.68 ... 17.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,48
6.66 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,49
6.75 ... 18.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,50
7.07 ... 20.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,51
8.27 ... 19.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,52
7.23 ... 21.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,53
6.95 ... 20.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,54
7.67 ... 21.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,55
6.83 ... 21.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,56
6.53 ... 17.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,57
20.96 ... 34.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,58
6.73 ... 20.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,59
6.71 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



3,60
6.95 ... 19.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,0
391.75 ...1100.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,1
6.07 ... 16.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,2
6.50 ... 20.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,3
6.22 ... 24.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,4
6.66 ... 24.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,5
6.21 ... 27.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,6
6.21 ... 20.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,7
6.20 ... 14.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,8
5.98 ... 14.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,9
6.05 ... 15.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,10
6.34 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,11
6.18 ... 16.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,12
6.23 ... 18.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,13
6.40 ... 21.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,14
6.44 ... 23.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,15
6.23 ... 24.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,16
6.25 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,17
6.14 ... 18.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,18
6.34 ... 15.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,19
6.16 ... 16.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,20
6.19 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,21
6.43 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,22
6.33 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,23
6.64 ... 21.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,24
6.36 ... 18.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,25
6.21 ... 18.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,26
6.45 ... 18.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,27
6.33 ... 19.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,28
6.42 ... 23.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,29
6.34 ... 23.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,30
6.46 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,31
6.49 ... 21.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,32
6.27 ... 17.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,33
6.21 ... 12.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,34
5.97 ... 11.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,35
4.66 ... 9.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,36
3.41 ... 12.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,37
5.91 ... 10.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,38
6.24 ... 14.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,39
6.68 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,40
6.83 ... 19.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,41
6.62 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,42
6.96 ... 23.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,43
7.06 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,44
6.79 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,45
6.73 ... 17.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,46
6.65 ... 16.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,47
6.71 ... 16.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,48
6.64 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,49
6.71 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,50
6.93 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,51
6.94 ... 18.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,52
7.25 ... 19.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,53
6.99 ... 19.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,54
6.90 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,55
7.21 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,56
7.04 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,57
6.78 ... 18.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,58
6.72 ... 18.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,59
6.98 ... 18.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



4,60
7.83 ... 18.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,0
380.55 ...1065.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,1
5.88 ... 15.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,2
6.26 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,3
6.46 ... 22.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,4
6.45 ... 24.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,5
6.43 ... 24.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,6
6.31 ... 21.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,7
6.13 ... 15.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,8
6.19 ... 13.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,9
6.12 ... 14.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,10
6.18 ... 16.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,11
6.34 ... 16.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,12
6.23 ... 17.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,13
6.27 ... 20.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,14
6.33 ... 23.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,15
6.58 ... 25.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,16
6.51 ... 23.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,17
6.20 ... 19.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,18
6.16 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,19
6.25 ... 15.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,20
6.48 ... 17.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,23
6.22 ... 22.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,24
6.42 ... 24.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,25
6.15 ... 19.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,26
6.10 ... 18.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,27
6.40 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,28
6.45 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,29
6.38 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,30
6.48 ... 23.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,31
6.15 ... 21.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,32
6.27 ... 16.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,33
5.51 ... 12.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,34
5.94 ... 10.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,35
5.50 ... 9.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,36
2.08 ... 12.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,37
5.84 ... 9.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,38
6.27 ... 12.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,39
6.64 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,40
6.40 ... 22.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,41
6.47 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,42
6.71 ... 23.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,43
7.10 ... 22.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,44
7.35 ... 21.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,45
6.60 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,46
6.58 ... 17.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,47
6.76 ... 16.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,48
6.93 ... 19.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,49
7.22 ... 19.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,50
6.85 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,51
6.99 ... 19.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,52
7.67 ... 21.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,53
7.34 ... 19.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,54
7.29 ... 21.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,55
6.62 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,56
6.79 ... 18.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,57
7.07 ... 21.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,58
7.06 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,59
7.01 ... 21.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



5,60
7.30 ... 22.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,0
386.45 ... 965.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,1
5.78 ... 12.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,2
5.99 ... 14.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,3
5.98 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,4
6.14 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,5
6.17 ... 21.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,6
6.31 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,7
6.51 ... 13.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,8
5.91 ... 12.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,9
5.95 ... 12.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,10
6.09 ... 13.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,11
6.31 ... 14.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,12
6.23 ... 14.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,13
6.36 ... 18.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,14
6.33 ... 21.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,15
6.65 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,16
6.63 ... 21.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,17
6.27 ... 17.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,18
6.24 ... 13.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,19
6.28 ... 14.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,20
6.32 ... 15.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,21
6.23 ... 17.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,22
6.20 ... 18.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,23
6.34 ... 18.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,24
6.11 ... 18.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,25
6.20 ... 16.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,26
6.46 ... 15.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,27
6.25 ... 17.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,28
6.27 ... 19.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,29
6.69 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,30
6.31 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,31
6.18 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,32
6.08 ... 14.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,33
5.95 ... 11.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,34
5.70 ... 9.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,35
5.18 ... 12.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,36
1.57 ... 10.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,37
5.41 ... 9.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,38
6.28 ... 11.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,39
6.41 ... 16.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,40
6.83 ... 18.24
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



6,41
6.50 ... 18.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,42
6.68 ... 19.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,43
6.75 ... 19.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,44
6.62 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,45
6.64 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,46
6.51 ... 15.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,47
6.65 ... 15.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,48
6.77 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,49
6.80 ... 18.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,50
7.53 ... 18.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,51
7.24 ... 18.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,52
7.15 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,53
7.35 ... 19.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,54
6.89 ... 18.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,55
6.76 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,56
6.76 ... 17.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,57
6.67 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,58
6.35 ... 16.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,59
6.84 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



6,60
6.99 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,0
328.21 ...1042.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,1
6.62 ... 19.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,2
6.68 ... 27.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,3
6.49 ... 31.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,4
6.96 ... 31.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,5
6.65 ... 26.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,6
6.36 ... 19.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,7
6.26 ... 15.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,8
6.21 ... 17.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,9
6.22 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,10
6.58 ... 20.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,11
6.30 ... 18.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,12
6.74 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,13
6.88 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,14
6.95 ... 27.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,15
6.62 ... 25.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,16
6.48 ... 24.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,17
6.45 ... 19.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,18
6.52 ... 16.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,19
6.36 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,20
6.55 ... 20.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,21
6.44 ... 23.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,22
6.41 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,23
6.46 ... 24.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,24
6.38 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,25
6.36 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,26
6.48 ... 20.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,27
6.58 ... 25.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,28
6.97 ... 27.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,29
6.60 ... 25.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,30
6.66 ... 25.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,31
8.18 ... 20.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,32
6.35 ... 14.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,33
6.03 ... 10.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,43
8.40 ... 24.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,44
5.34 ... 15.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,47
6.81 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,48
6.75 ... 19.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,49
7.10 ... 21.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,50
7.12 ... 22.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,51
6.94 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,52
7.28 ... 21.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,53
7.04 ... 23.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,54
6.96 ... 25.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,55
6.30 ... 20.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,56
6.41 ... 20.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,57
6.64 ... 20.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,58
6.85 ... 23.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,59
6.98 ... 21.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



7,60
7.30 ... 22.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,0
390.18 ...1102.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,1
6.71 ... 17.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,2
6.37 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,3
6.69 ... 26.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,4
5.95 ... 23.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,5
5.95 ... 24.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,6
6.16 ... 15.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,7
6.24 ... 13.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,8
6.25 ... 14.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,9
6.42 ... 14.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,10
6.55 ... 17.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,11
6.44 ... 16.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,12
6.53 ... 20.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,13
6.68 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,14
6.58 ... 23.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,15
6.72 ... 23.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,16
6.38 ... 21.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,17
6.45 ... 17.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,18
6.29 ... 14.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,19
6.41 ... 18.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,20
6.54 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,21
6.67 ... 22.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,22
6.52 ... 23.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,23
6.47 ... 23.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,24
6.40 ... 20.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,25
6.15 ... 18.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,26
6.56 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,27
6.37 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,28
7.33 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,29
6.80 ... 28.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,30
6.51 ... 22.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,31
6.34 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,32
6.30 ... 13.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,33
5.69 ... 10.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,34
6.27 ... 9.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,35
0.00 ... 0.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,36
5.55 ... 9.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,37
6.29 ... 11.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,38
6.42 ... 15.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,39
6.94 ... 19.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,40
7.08 ... 21.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,41
6.70 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,42
19.28 ... 38.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,43
6.95 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,44
6.64 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,45
6.98 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,46
6.55 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,47
6.72 ... 20.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,48
6.88 ... 22.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,49
6.75 ... 22.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,50
7.37 ... 24.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,51
7.78 ... 26.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,52
7.66 ... 24.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,53
6.68 ... 23.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,54
6.98 ... 25.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,55
6.46 ... 21.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,56
6.51 ... 19.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,57
7.75 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



8,58
7.46 ... 25.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,0
387.87 ...1042.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,1
6.13 ... 15.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,2
6.33 ... 20.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,3
6.46 ... 23.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,4
6.62 ... 27.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,5
6.74 ... 25.45
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



9,6
5.85 ... 17.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,7
6.44 ... 13.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,8
6.40 ... 14.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,9
6.05 ... 14.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,10
6.38 ... 15.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,11
6.04 ... 17.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,12
6.49 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,13
6.42 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,14
6.61 ... 23.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,17
6.42 ... 17.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,18
6.38 ... 15.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,19
6.59 ... 16.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,20
6.35 ... 18.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,21
6.68 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,22
6.68 ... 23.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,23
6.79 ... 22.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,24
6.74 ... 22.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,25
6.99 ... 19.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,26
6.31 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,27
6.52 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,28
6.61 ... 23.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,29
6.45 ... 23.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,30
6.48 ... 23.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,31
6.36 ... 18.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,32
6.04 ... 15.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,33
6.05 ... 11.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,34
5.98 ... 10.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,35
4.70 ... 11.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,36
5.52 ... 11.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,37
6.02 ... 9.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,38
6.34 ... 12.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,39
6.76 ... 19.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,40
6.79 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,41
6.47 ... 20.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,42
6.95 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,43
7.09 ... 21.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,44
6.52 ... 19.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,45
6.69 ... 17.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,46
6.50 ... 15.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,47
6.67 ... 17.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,48
6.78 ... 17.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,49
7.11 ... 19.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,50
10.47 ... 24.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,51
6.84 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,52
7.02 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,53
7.06 ... 21.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,54
6.85 ... 21.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,55
6.86 ... 19.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,56
6.83 ... 18.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,57
7.13 ... 17.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,58
6.99 ... 19.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,59
7.14 ... 20.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



9,60
7.17 ... 20.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,0
398.30 ...1068.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,1
6.35 ... 16.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,2
6.17 ... 20.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,3
6.28 ... 23.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,4
6.33 ... 26.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,5
6.48 ... 26.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,6
6.33 ... 17.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,7
6.11 ... 14.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,8
6.14 ... 14.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,9
6.17 ... 14.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,10
6.54 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,11
6.13 ... 16.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,12
6.17 ... 17.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,13
6.32 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,14
6.68 ... 25.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,15
6.87 ... 24.49
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



10,16
6.35 ... 20.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,17
6.29 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,18
6.58 ... 15.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,19
6.38 ... 16.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,20
6.28 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,21
6.73 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,22
6.71 ... 22.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,23
6.95 ... 23.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,24
6.85 ... 22.55
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



10,25
6.31 ... 17.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,26
6.52 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,27
6.52 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,28
6.54 ... 24.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,29
6.49 ... 23.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,30
6.43 ... 22.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,31
6.50 ... 17.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,32
6.47 ... 15.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,33
6.19 ... 11.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,34
6.33 ... 11.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,35
4.92 ... 12.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,36
5.24 ... 10.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,37
5.89 ... 9.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,38
6.49 ... 13.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,39
6.68 ... 17.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,40
7.24 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,41
6.99 ... 20.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,42
7.10 ... 21.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,43
7.25 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,44
6.85 ... 18.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,45
6.88 ... 15.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,46
6.70 ... 15.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,47
6.93 ... 16.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,48
6.88 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,49
6.94 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,50
7.05 ... 18.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,51
7.21 ... 19.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,52
7.15 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,53
6.95 ... 20.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,54
7.13 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,55
6.97 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,56
6.96 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,57
7.54 ... 17.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,58
7.16 ... 19.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,59
7.31 ... 19.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



10,60
7.21 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,0
387.41 ... 993.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,3
6.01 ... 19.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,4
6.65 ... 25.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,5
6.55 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,6
6.19 ... 18.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,7
6.24 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,8
6.11 ... 13.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,9
6.12 ... 14.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,10
6.49 ... 17.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,11
6.39 ... 16.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,12
6.31 ... 15.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,13
6.55 ... 20.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,14
6.59 ... 26.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,15
6.66 ... 24.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,16
6.52 ... 20.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,17
6.48 ... 17.74
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



11,18
6.44 ... 15.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,19
6.47 ... 14.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,20
6.43 ... 16.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,21
7.28 ... 19.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,22
6.59 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,23
6.90 ... 23.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,24
6.30 ... 18.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,25
6.49 ... 17.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,26
6.51 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,27
6.61 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,28
6.57 ... 21.29
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



11,29
6.83 ... 23.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,30
6.88 ... 24.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,31
6.36 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,32
6.27 ... 13.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,33
6.32 ... 13.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,34
6.41 ... 12.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,35
4.77 ... 8.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,36
1.65 ... 8.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,37
6.01 ... 9.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,38
6.58 ... 11.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,39
6.95 ... 17.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,40
6.97 ... 18.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,41
6.74 ... 18.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,42
7.02 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,43
7.55 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,44
7.70 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,45
7.00 ... 14.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,46
6.90 ... 13.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,47
6.79 ... 15.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,48
7.03 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,49
6.97 ... 16.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,50
7.25 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,51
7.37 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,52
7.55 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,53
7.02 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,54
7.42 ... 20.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,55
6.65 ... 16.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,56
6.91 ... 17.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,57
7.04 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,58
7.23 ... 20.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,59
7.18 ... 15.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



11,60
7.16 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,0
407.62 ...1165.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,1
5.91 ... 15.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,2
6.19 ... 18.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,3
7.57 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,4
6.43 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,5
6.20 ... 24.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,6
6.39 ... 20.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,7
6.25 ... 15.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,8
6.18 ... 13.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,9
6.25 ... 13.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,10
6.37 ... 16.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,11
6.28 ... 16.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,12
6.22 ... 18.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,13
6.27 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,14
6.58 ... 24.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,15
6.52 ... 23.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,16
6.44 ... 22.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,17
6.41 ... 16.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,18
6.50 ... 15.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,19
6.34 ... 15.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,20
6.32 ... 18.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,21
6.64 ... 21.23
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



12,22
6.68 ... 22.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,23
6.89 ... 25.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,24
6.59 ... 20.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,25
6.74 ... 20.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,26
6.53 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,27
6.51 ... 20.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,28
6.63 ... 26.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,29
7.02 ... 27.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,30
6.72 ... 26.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,31
6.44 ... 20.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,32
6.43 ... 16.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,33
6.11 ... 12.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,34
6.61 ... 11.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,35
5.60 ... 9.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,36
2.73 ... 10.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,37
5.94 ... 10.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,38
6.47 ... 14.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,39
6.83 ... 20.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,40
6.94 ... 24.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,41
6.88 ... 23.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,42
6.98 ... 24.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,43
7.24 ... 24.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,44
7.29 ... 21.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,45
6.78 ... 19.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,46
6.85 ... 18.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,47
7.10 ... 20.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,48
7.18 ... 20.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,49
7.64 ... 23.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,50
7.56 ... 22.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,51
7.31 ... 20.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,52
7.89 ... 24.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,53
7.42 ... 22.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,54
7.08 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,55
6.99 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,56
6.75 ... 19.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,57
6.92 ... 20.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,58
7.49 ... 22.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,59
7.17 ... 21.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



12,60
7.12 ... 22.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,0
408.95 ...1069.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,1
6.13 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,2
6.57 ... 18.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,3
6.81 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,4
6.51 ... 25.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,5
6.76 ... 26.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,6
6.52 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,7
6.49 ... 14.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,8
6.26 ... 15.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,9
6.16 ... 13.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,10
6.41 ... 16.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,11
6.32 ... 15.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,12
6.42 ... 17.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,13
6.71 ... 22.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,14
7.15 ... 22.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,15
6.69 ... 20.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,16
6.60 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,17
6.33 ... 16.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,18
7.22 ... 17.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,19
6.67 ... 16.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,20
6.72 ... 18.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,21
6.75 ... 21.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,22
6.54 ... 21.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,23
6.90 ... 21.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,24
6.97 ... 20.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,25
6.70 ... 18.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,26
6.47 ... 16.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,27
6.47 ... 19.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,28
6.55 ... 21.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,29
6.84 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,30
6.59 ... 25.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,31
6.45 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,32
6.29 ... 15.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,33
6.93 ... 13.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,34
5.79 ... 9.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,37
5.69 ... 9.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,38
6.53 ... 13.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,39
6.96 ... 18.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,40
7.54 ... 22.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,41
6.96 ... 22.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,42
7.62 ... 20.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,43
7.10 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,44
7.13 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,45
7.06 ... 17.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,46
7.15 ... 17.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,47
7.57 ... 18.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,48
7.71 ... 19.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,49
7.74 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,50
8.29 ... 20.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,51
8.89 ... 20.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,52
8.49 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,53
8.05 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,54
7.24 ... 20.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,55
7.38 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,56
7.29 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,57
7.49 ... 21.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,58
7.78 ... 22.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,59
8.26 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



13,60
8.11 ... 22.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,0
348.26 ...1002.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,1
6.34 ... 19.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,2
7.02 ... 24.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,4
7.00 ... 28.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,5
6.63 ... 25.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,6
6.74 ... 18.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,7
6.59 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,9
6.54 ... 19.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,10
6.80 ... 20.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,11
6.49 ... 19.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,12
6.78 ... 23.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,13
6.56 ... 24.26
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



14,15
6.73 ... 25.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,16
6.23 ... 21.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,17
6.43 ... 18.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,18
6.51 ... 17.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,19
6.56 ... 18.40
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



14,20
6.42 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,22
6.53 ... 24.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,23
6.61 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,24
6.71 ... 23.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,25
6.67 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,26
6.66 ... 24.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,27
6.90 ... 24.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,29
6.88 ... 26.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,30
6.36 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,31
6.49 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,32
6.12 ... 15.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,33
5.66 ... 11.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,34
5.46 ... 8.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,35
2.31 ... 13.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,36
5.77
10.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,37
6.28 ... 13.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,38
6.73 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,39
6.88 ... 16.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,40
6.69 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,42
7.30 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,43
6.74 ... 18.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,44
6.25 ... 15.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,45
6.61 ... 15.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,46
6.70 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,47
6.86 ... 17.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,48
6.57 ... 19.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,49
7.04 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,50
7.29 ... 23.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,52
6.93 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,53
7.12 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,54
6.89 ... 26.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,55
7.23 ... 22.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,56
7.24 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,57
6.84 ... 20.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,59
7.39 ... 22.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



14,60
6.13 ... 16.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,0
398.21 ...1097.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,1
6.46 ... 16.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,2
6.52 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,3
6.76 ... 24.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,4
7.50 ... 29.50
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,5
7.19 ... 25.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,6
6.56 ... 17.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,7
6.13 ... 14.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,8
5.80 ... 14.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,9
6.12 ... 14.37
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,10
6.62 ... 16.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,11
6.39 ... 16.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,12
6.67 ... 19.81
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,13
6.45 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,14
6.95 ... 22.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,15
6.62 ... 24.18
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,16
6.58 ... 23.02
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,17
6.43 ... 16.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,18
6.50 ... 14.83
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,19
6.31 ... 16.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,20
6.58 ... 17.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,21
6.64 ... 19.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,22
7.21 ... 24.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,23
6.82 ... 23.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,24
6.37 ... 19.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,25
6.26 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,26
6.30 ... 17.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,27
6.59 ... 20.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,28
6.65 ... 23.44
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,29
6.78 ... 23.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,30
5.02 ... 18.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,31
6.37 ... 20.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,32
6.34 ... 15.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,33
6.11 ... 11.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,34
6.03 ... 11.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,35
4.72 ... 8.79
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,36
4.69 ... 7.95
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,37
5.99 ... 9.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,38
6.35 ... 14.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,39
6.80 ... 16.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,40
7.00 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,41
6.86 ... 21.22
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,42
7.01 ... 20.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,43
7.71 ... 21.26
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,44
6.61 ... 18.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,45
6.69 ... 17.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,46
6.48 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,47
6.81 ... 20.22
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,48
6.74 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,49
6.85 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,50
6.87 ... 22.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,51
7.24 ... 23.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,52
7.15 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,53
6.99 ... 23.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,54
6.85 ... 22.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,55
7.00 ... 22.51
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



15,56
6.73 ... 18.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,57
6.67 ... 20.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,58
6.88 ... 20.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,59
7.02 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



15,60
8.30 ... 22.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,0
398.82 ...1045.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,1
6.37 ... 17.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,2
6.39 ... 20.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,3
6.46 ... 25.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,4
6.57 ... 26.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,5
6.49 ... 23.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,6
6.19 ... 16.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,7
6.32 ... 14.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,8
6.31 ... 14.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,9
6.46 ... 15.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,10
6.53 ... 16.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,11
6.48 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,12
6.46 ... 19.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,13
6.52 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,14
6.73 ... 22.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,15
6.53 ... 23.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,16
6.49 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,17
6.47 ... 16.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,18
6.42 ... 15.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,19
6.57 ... 17.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,20
6.47 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,21
6.62 ... 21.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,22
6.86 ... 24.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,23
6.84 ... 21.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,24
6.59 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,25
6.74 ... 18.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,26
6.53 ... 18.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,27
6.49 ... 21.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,28
6.78 ... 24.28
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



16,29
6.56 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,30
6.57 ... 22.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,31
6.46 ... 18.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,32
6.39 ... 13.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,33
6.38 ... 10.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,34
6.79 ... 10.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,35
1.99 ... 5.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,36
5.55 ... 8.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,37
6.19 ... 9.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,38
6.93 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,39
6.94 ... 18.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,40
7.30 ... 20.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,41
7.15 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,42
7.09 ... 20.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,43
7.24 ... 20.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,44
6.76 ... 17.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,45
6.54 ... 15.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,46
6.61 ... 16.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,47
6.60 ... 16.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,48
6.76 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,49
6.76 ... 17.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,50
7.01 ... 18.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,51
6.93 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,52
6.92 ... 19.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,53
7.02 ... 20.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,54
6.80 ... 19.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,55
6.74 ... 18.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,56
7.20 ... 16.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,57
6.56 ... 15.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,58
7.39 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,59
7.78 ... 19.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



16,60
7.22 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,0
396.01 ...1030.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,1
6.22 ... 15.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,2
6.47 ... 21.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,3
6.71 ... 24.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,4
6.73 ... 26.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,5
6.92 ... 25.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,6
6.49 ... 19.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,7
6.23 ... 14.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,8
6.26 ... 14.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,9
6.27 ... 14.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,10
6.22 ... 17.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,11
6.31 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,12
6.29 ... 17.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,13
6.41 ... 22.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,14
6.65 ... 25.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,15
6.48 ... 22.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,16
6.50 ... 23.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,17
6.44 ... 17.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,18
6.28 ... 14.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,19
6.59 ... 15.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,20
6.52 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,21
6.32 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,22
6.71 ... 21.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,23
6.96 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,24
7.05 ... 21.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,25
6.53 ... 19.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,26
6.58 ... 16.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,27
6.43 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,28
6.68 ... 22.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,29
6.62 ... 21.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,30
6.35 ... 22.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,31
6.44 ... 18.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,32
4.98 ... 11.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,33
6.16 ... 11.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,34
6.54 ... 10.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,35
5.58 ... 9.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,36
3.43 ... 7.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,37
5.76 ... 9.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,38
6.86 ... 11.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,39
6.97 ... 16.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,40
6.95 ... 17.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,41
7.51 ... 18.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,42
6.97 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,43
7.18 ... 19.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,44
6.67 ... 16.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,45
6.92 ... 15.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,46
6.57 ... 14.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,47
6.58 ... 14.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,48
6.58 ... 15.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,49
6.59 ... 16.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,50
6.76 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,51
7.21 ... 19.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,52
7.02 ... 18.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,53
6.97 ... 18.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,54
6.83 ... 19.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,55
6.81 ... 17.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,56
6.59 ... 15.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,57
6.98 ... 17.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,58
6.90 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,59
6.73 ... 17.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



17,60
7.27 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,0
388.25 ... 997.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,1
6.42 ... 14.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,2
6.41 ... 19.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,3
6.54 ... 22.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,4
6.81 ... 24.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,5
6.09 ... 24.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,6
6.62 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,7
6.37 ... 14.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,8
6.63 ... 14.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,9
6.20 ... 14.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,10
6.58 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,11
6.48 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,12
6.40 ... 16.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,13
6.84 ... 21.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,14
6.81 ... 23.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,15
7.25 ... 24.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,16
6.40 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,17
6.43 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,18
6.52 ... 14.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,19
6.47 ... 16.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,20
6.82 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,21
6.76 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,22
6.77 ... 22.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,23
6.24 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,24
6.83 ... 20.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,25
6.46 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,26
6.55 ... 16.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,27
6.51 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,28
6.58 ... 22.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,29
6.54 ... 21.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,30
6.39 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,31
6.51 ... 17.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,32
6.52 ... 15.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,33
4.64 ... 8.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,34
6.04 ... 10.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,35
5.85 ... 9.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,36
4.49 ... 10.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,37
6.40 ... 9.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,38
6.66 ... 12.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,39
6.95 ... 15.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,40
7.18 ... 18.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,41
7.00 ... 18.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,42
6.89 ... 17.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,43
7.50 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,44
6.83 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,47
6.66 ... 14.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,48
6.65 ... 13.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,49
6.85 ... 17.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,50
7.13 ... 20.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,51
7.32 ... 21.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,52
7.09 ... 19.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,53
7.34 ... 18.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,54
7.00 ... 20.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,55
6.61 ... 16.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,56
6.70 ... 17.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,57
6.93 ... 18.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,58
6.99 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,59
7.19 ... 19.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



18,60
7.39 ... 19.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,0
406.90 ...1078.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,1
6.50 ... 15.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,2
6.60 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,3
6.79 ... 23.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,4
6.87 ... 29.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,5
6.59 ... 26.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,6
6.45 ... 20.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,7
6.30 ... 14.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,8
6.25 ... 13.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,9
6.12 ... 14.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,10
6.43 ... 16.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,11
6.60 ... 16.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,12
6.57 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,13
6.83 ... 21.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,14
6.93 ... 24.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,15
6.84 ... 24.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,16
6.98 ... 25.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,17
6.51 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,18
6.62 ... 15.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,19
6.43 ... 15.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,20
6.63 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,21
6.61 ... 20.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,22
6.63 ... 22.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,23
6.77 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,24
6.91 ... 21.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,25
6.43 ... 19.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,26
6.48 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,27
6.01 ... 19.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,28
6.91 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,29
6.93 ... 22.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,30
7.09 ... 24.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,31
6.62 ... 19.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,32
6.53 ... 17.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,33
6.13 ... 12.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,34
6.42 ... 11.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,35
5.67 ... 10.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,36
5.40 ... 12.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,37
6.09 ... 9.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,38
6.89 ... 12.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,39
6.96 ... 16.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,40
7.09 ... 17.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,41
7.15 ... 19.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,42
6.92 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,43
6.89 ... 17.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,44
6.74 ... 15.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,45
6.74 ... 16.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,46
6.62 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,47
6.75 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,48
6.95 ... 17.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,49
7.58 ... 18.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,50
8.14 ... 21.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,51
7.22 ... 19.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,52
7.17 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,53
6.94 ... 20.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,54
6.63 ... 18.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,55
6.68 ... 17.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,56
6.87 ... 18.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,57
7.10 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,58
7.02 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,59
7.22 ... 18.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



19,60
7.81 ... 22.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,0
431.28 ...1389.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,1
6.12 ... 19.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,2
6.51 ... 22.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,3
6.53 ... 25.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,4
7.21 ... 35.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,5
7.14 ... 35.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,6
6.93 ... 29.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,7
6.45 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,8
6.11 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,9
6.22 ... 15.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,10
6.51 ... 18.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,11
6.62 ... 19.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,12
6.76 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,13
6.61 ... 24.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,14
6.95 ... 30.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,15
7.29 ... 28.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,16
7.06 ... 28.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,17
6.50 ... 23.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,18
6.48 ... 20.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,19
6.61 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,20
6.86 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,21
6.58 ... 25.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,22
10.26 ... 34.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,23
7.21 ... 28.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,24
6.80 ... 27.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,25
6.81 ... 26.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,26
6.55 ... 23.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,27
6.73 ... 26.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,28
6.88 ... 29.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,29
7.34 ... 27.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,30
7.37 ... 31.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,31
6.95 ... 23.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,32
6.69 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,33
6.90 ... 15.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,34
6.25 ... 13.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,35
5.71 ... 11.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,36
4.15 ... 9.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,37
6.60 ... 9.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,38
6.79 ... 14.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,39
7.55 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,40
8.04 ... 23.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,41
7.59 ... 24.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,42
7.83 ... 23.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,43
7.61 ... 23.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,44
7.21 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,45
7.25 ... 20.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,46
7.95 ... 22.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,47
7.68 ... 23.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,48
7.79 ... 23.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,49
7.90 ... 24.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,50
7.88 ... 25.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,51
8.89 ... 27.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,52
9.57 ... 26.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,53
7.80 ... 25.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,54
7.11 ... 24.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,55
7.17 ... 22.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,56
7.42 ... 23.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,57
7.15 ... 26.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,58
7.36 ... 24.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,59
7.53 ... 26.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



20,60
7.51 ... 26.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,0
444.04 ...1005.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,1
6.19 ... 13.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,2
6.29 ... 15.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,3
6.42 ... 16.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,4
7.07 ... 18.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,5
8.11 ... 22.15
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



21,6
7.49 ... 25.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,7
6.80 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,8
6.26 ... 15.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,9
6.61 ... 13.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,10
6.47 ... 13.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,11
6.62 ... 16.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,12
6.84 ... 16.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,13
6.52 ... 16.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,14
6.94 ... 19.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,15
7.31 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,16
7.11 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,17
7.21 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,18
6.61 ... 17.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,19
6.51 ... 14.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,20
6.48 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,21
7.01 ... 16.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,22
6.87 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,23
7.05 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,24
7.63 ... 18.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,25
7.16 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,26
6.73 ... 15.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,27
6.61 ... 15.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,28
6.70 ... 17.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,29
7.59 ... 20.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,30
7.62 ... 21.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,31
7.78 ... 24.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,32
6.50 ... 17.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,33
6.38 ... 15.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,34
6.30 ... 12.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,35
6.03 ... 10.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,36
4.75 ... 7.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,37
1.70 ... 7.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,38
5.47 ... 10.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,39
6.59 ... 12.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,40
7.46 ... 17.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,41
7.64 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,42
7.50 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,43
8.65 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,44
7.84 ... 18.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,45
7.56 ... 17.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,46
7.71 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,47
8.63 ... 19.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,48
8.70 ... 17.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,49
9.02 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,50
9.49 ... 19.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,51
10.30 ... 20.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,52
9.73 ... 21.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,53
9.28 ... 20.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,54
9.12 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,55
7.86 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,56
8.51 ... 18.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,57
8.29 ... 16.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,58
9.35 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,59
8.00 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



21,60
8.53 ... 18.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,0
410.54 ...1134.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,1
6.17 ... 20.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,2
6.82 ... 24.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,3
6.86 ... 24.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,4
7.30 ... 27.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,5
6.57 ... 21.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,6
6.64 ... 16.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,7
6.21 ... 14.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,8
6.11 ... 15.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,9
6.48 ... 16.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,10
6.64 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,11
6.67 ... 18.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,12
6.58 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,13
7.03 ... 21.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,14
7.34 ... 25.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,15
6.89 ... 22.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,16
6.41 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,17
6.67 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,18
6.51 ... 16.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,19
6.68 ... 18.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,20
6.73 ... 20.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,21
6.68 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,22
7.06 ... 22.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,23
6.74 ... 21.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,24
6.69 ... 19.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,25
6.49 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,26
6.82 ... 20.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,27
6.77 ... 23.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,28
6.96 ... 25.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,29
6.34 ... 24.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,30
6.29 ... 19.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,31
6.34 ... 16.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,32
6.29 ... 12.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,33
5.65 ... 10.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,34
6.09 ... 9.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,35
2.95 ... 7.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,36
5.92 ... 10.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,37
6.50 ... 13.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,38
6.49 ... 20.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,39
6.76 ... 20.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,40
6.49 ... 22.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,41
6.56 ... 23.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,42
6.80 ... 22.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,43
6.81 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,44
6.43 ... 18.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,45
6.51 ... 18.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,46
6.67 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,47
6.67 ... 19.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,48
6.72 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,49
14.79 ... 24.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,50
6.98 ... 22.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,51
7.04 ... 21.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,52
7.09 ... 22.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,53
7.08 ... 24.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,54
6.51 ... 21.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,55
6.97 ... 22.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,56
6.95 ... 21.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,57
7.23 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,58
7.53 ... 24.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,59
7.22 ... 22.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



22,60
7.31 ... 22.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,0
393.97 ...1111.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,1
6.49 ... 17.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,2
6.69 ... 22.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,3
6.46 ... 26.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,4
6.65 ... 28.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,5
6.35 ... 26.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,6
6.45 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,7
6.18 ... 14.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,8
6.40 ... 14.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,9
6.39 ... 15.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,10
6.46 ... 16.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,11
6.50 ... 16.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,12
6.42 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,13
6.66 ... 22.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,14
6.85 ... 25.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,15
6.98 ... 26.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,16
6.88 ... 20.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,17
6.32 ... 15.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,18
6.44 ... 15.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,19
7.41 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,20
6.56 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,21
6.55 ... 21.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,22
7.02 ... 23.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,23
6.58 ... 22.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,24
6.61 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,25
6.30 ... 17.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,26
6.26 ... 18.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,27
6.36 ... 22.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,28
6.99 ... 22.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,29
7.14 ... 26.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,30
6.56 ... 23.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,31
6.92 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,32
6.31 ... 14.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,33
6.05 ... 10.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,34
5.68 ... 9.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,35
0.02 ... 3.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,36
5.91 ... 8.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,37
6.17 ... 10.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,38
6.41 ... 14.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,39
7.17 ... 21.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,40
7.33 ... 22.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,41
6.91 ... 21.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,42
7.43 ... 22.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,43
6.94 ... 21.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,44
6.55 ... 18.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,45
6.40 ... 16.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,46
6.51 ... 18.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,47
6.58 ... 19.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,48
6.61 ... 20.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,49
6.76 ... 21.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,50
6.90 ... 21.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,51
7.26 ... 22.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,52
7.03 ... 22.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,53
6.99 ... 22.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,54
6.66 ... 23.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,55
6.42 ... 20.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,56
6.53 ... 19.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,57
6.75 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,58
7.08 ... 21.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,59
6.95 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



23,60
7.08 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,0
424.55 ... 980.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,1
6.57 ... 16.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,2
6.74 ... 20.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,3
7.19 ... 22.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,4
8.18 ... 27.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,5
7.62 ... 21.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,6
6.54 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,7
6.14 ... 13.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,8
6.49 ... 13.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,9
6.78 ... 14.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,10
6.81 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,11
6.81 ... 16.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,12
7.18 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,13
7.70 ... 23.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,14
8.37 ... 25.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,15
7.53 ... 28.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,16
7.13 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,17
6.89 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,18
6.75 ... 14.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,19
7.21 ... 16.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,20
6.96 ... 17.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,21
6.87 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,22
6.86 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,23
7.33 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,24
7.28 ... 18.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,25
6.88 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,26
6.85 ... 15.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,27
7.35 ... 21.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,28
7.72 ... 21.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,29
8.25 ... 25.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,30
7.05 ... 21.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,31
6.42 ... 15.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,32
6.52 ... 15.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,33
6.04 ... 10.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,34
6.20 ... 10.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,35
3.02 ... 10.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,36
3.05 ... 7.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,37
5.93 ... 9.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,38
6.57 ... 12.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,39
8.64 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,40
7.90 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,41
7.10 ... 16.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,42
6.94 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,43
7.17 ... 17.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,44
6.87 ... 16.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,45
6.87 ... 15.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,46
7.08 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,47
6.79 ... 15.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,48
7.59 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,49
7.85 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,50
8.75 ... 21.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,51
7.77 ... 20.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,52
8.16 ... 21.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,53
9.03 ... 22.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,54
8.01 ... 22.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,55
7.02 ... 19.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,57
7.00 ... 16.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,58
7.21 ... 16.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,59
8.42 ... 20.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



24,60
7.31 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,0
408.33 ... 971.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,1
6.54 ... 15.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,2
7.02 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,3
7.09 ... 22.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,4
7.80 ... 25.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,5
7.78 ... 23.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,6
6.43 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,7
6.21 ... 14.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,8
6.09 ... 13.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,9
6.18 ... 13.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,10
6.59 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,11
5.97 ... 14.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,12
6.69 ... 16.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,13
6.77 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,14
7.45 ... 22.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,15
7.30 ... 21.25
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



25,16
7.02 ... 20.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,17
6.47 ... 15.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,18
6.66 ... 15.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,19
6.86 ... 15.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,20
6.89 ... 18.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,21
7.10 ... 19.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,22
6.86 ... 21.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,23
7.34 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,24
6.85 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,25
6.63 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,26
6.64 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,27
6.66 ... 19.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,28
6.99 ... 21.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,29
7.43 ... 22.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,30
6.95 ... 21.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,31
6.67 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,32
6.43 ... 15.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,33
6.48 ... 11.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,34
6.42 ... 10.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,35
5.80 ... 9.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,36
0.80 ... 7.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,37
6.32 ... 9.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,38
6.69 ... 11.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,39
7.12 ... 16.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,40
7.09 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,41
7.07 ... 17.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,42
7.07 ... 18.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,43
7.15 ... 19.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,44
7.14 ... 13.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,45
6.67 ... 14.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,46
6.58 ... 14.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,47
6.51 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,48
6.81 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,49
6.96 ... 16.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,50
7.13 ... 19.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,51
7.31 ... 18.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,52
7.41 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,53
7.51 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,54
6.78 ... 18.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,55
6.77 ... 16.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,56
6.78 ... 15.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,57
6.95 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,58
7.33 ... 16.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,59
7.16 ... 16.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



25,60
7.47 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,0
432.81 ...1295.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,1
6.41 ... 15.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,2
6.73 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,3
7.34 ... 22.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,4
7.14 ... 27.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,5
6.47 ... 24.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,6
6.57 ... 17.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,7
6.16 ... 14.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,8
6.23 ... 14.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,9
6.23 ... 13.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,10
6.37 ... 15.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,11
6.35 ... 15.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,12
6.45 ... 16.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,13
6.92 ... 19.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,14
6.50 ... 19.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,15
6.51 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,16
6.63 ... 21.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,17
6.33 ... 19.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,18
6.73 ... 23.17
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



26,19
6.85 ... 24.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,20
6.73 ... 31.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,21
6.90 ... 33.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,22
7.18 ... 36.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,23
7.82 ... 37.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,24
7.02 ... 36.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,25
6.99 ... 32.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,26
6.80 ... 25.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,27
6.76 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,28
6.94 ... 21.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,29
7.14 ... 22.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,30
6.58 ... 20.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,31
6.35 ... 16.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,32
6.38 ... 13.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,33
6.45 ... 10.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,34
6.68 ... 10.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,35
3.73 ... 8.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,36
6.01 ... 8.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,37
6.34 ... 9.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,38
6.64 ... 15.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,39
6.97 ... 20.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,40
19.94 ... 43.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,41
7.36 ... 26.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,42
7.08 ... 24.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,43
7.24 ... 27.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,44
7.10 ... 25.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,45
6.91 ... 25.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,47
10.95 ... 24.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,48
6.95 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,49
7.68 ... 24.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,50
9.76 ... 29.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,51
9.15 ... 23.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,52
7.66 ... 29.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,53
7.44 ... 26.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,54
7.42 ... 30.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,55
7.27 ... 25.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,56
7.10 ... 24.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,57
6.83 ... 23.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,58
8.66 ... 32.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,59
8.96 ... 31.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



26,60
9.30 ... 30.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,0
402.83 ...1269.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,1
6.38 ... 16.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,2
6.62 ... 21.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,3
6.76 ... 25.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,4
7.01 ... 27.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,5
6.94 ... 24.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,6
6.37 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,9
6.35 ... 15.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,10
6.66 ... 16.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,11
6.36 ... 15.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,12
6.26 ... 18.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,13
6.65 ... 21.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,14
6.74 ... 21.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,15
6.46 ... 22.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,16
6.50 ... 21.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,17
6.72 ... 19.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,18
6.57 ... 21.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,19
6.81 ... 27.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,20
7.18 ... 29.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,21
7.28 ... 28.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,22
7.04 ... 34.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,23
7.08 ... 35.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,24
7.16 ... 36.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,25
6.79 ... 33.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,26
6.66 ... 28.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,27
6.55 ... 25.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,28
6.29 ... 21.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,29
6.83 ... 22.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,30
6.66 ... 23.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,31
6.28 ... 16.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,32
6.30 ... 14.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,33
6.31 ... 11.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,34
6.26 ... 11.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,35
5.90 ... 10.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,36
6.15 ... 8.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,37
6.45 ... 10.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,38
6.70 ... 17.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,39
7.14 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,40
7.73 ... 22.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,41
7.26 ... 24.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,42
7.48 ... 24.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,43
7.54 ... 27.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,44
8.04 ... 25.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,45
7.20 ... 23.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,46
7.22 ... 21.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,47
7.07 ... 23.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,48
6.93 ... 24.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,49
7.47 ... 25.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,50
7.89 ... 27.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,51
7.76 ... 26.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,52
7.31 ... 25.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,53
7.33 ... 25.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,54
7.01 ... 26.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,55
7.08 ... 23.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,56
7.48 ... 25.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,57
7.58 ... 29.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,58
7.22 ... 25.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,59
7.80 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



27,60
7.45 ... 23.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,0
424.88 ...1279.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,1
6.26 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,2
6.62 ... 27.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,3
7.07 ... 35.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,4
7.17 ... 35.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,5
7.70 ... 37.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,6
6.94 ... 34.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,7
6.74 ... 24.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,8
6.16 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,9
6.40 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,10
6.78 ... 25.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,11
6.71 ... 26.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,12
6.74 ... 25.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,13
7.07 ... 27.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,14
7.28 ... 29.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,15
7.61 ... 31.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,16
7.19 ... 29.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,17
6.74 ... 27.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,18
6.70 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,19
6.67 ... 20.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,20
7.00 ... 21.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,21
7.21 ... 24.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,22
7.29 ... 26.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,23
7.26 ... 25.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,24
7.13 ... 26.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,25
7.02 ... 24.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,26
6.96 ... 20.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,27
7.14 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,28
7.88 ... 26.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,29
7.47 ... 28.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,30
7.71 ... 29.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,31
7.00 ... 25.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,32
6.92 ... 23.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,33
6.37 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,34
6.47 ... 15.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,35
6.85 ... 13.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,36
6.08 ... 11.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,37
6.39 ... 10.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,38
6.72 ... 12.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,39
7.41 ... 19.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,40
7.01 ... 20.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,43
7.72 ... 20.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,44
7.54 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,45
7.30 ... 18.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,46
7.86 ... 19.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,47
7.90 ... 19.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,48
7.96 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,49
8.22 ... 21.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,50
8.24 ... 21.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,51
8.26 ... 21.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,52
8.55 ... 21.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,53
8.11 ... 21.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,54
7.32 ... 19.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,55
7.10 ... 19.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,56
7.26 ... 20.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,57
7.71 ... 21.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,58
9.71 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,59
7.38 ... 21.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



28,60
7.43 ... 20.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,0
464.61 ...1043.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,1
6.30 ... 14.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,2
6.73 ... 18.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,3
6.67 ... 20.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,4
7.65 ... 21.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,5
8.35 ... 25.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,6
7.65 ... 26.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,7
6.51 ... 15.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,8
6.51 ... 15.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,9
7.16 ... 15.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,10
6.98 ... 16.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,11
7.05 ... 16.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,12
7.12 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,13
8.06 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,14
8.46 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,15
8.59 ... 29.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,16
7.63 ... 21.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,17
6.88 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,18
7.01 ... 15.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,19
7.18 ... 16.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,20
7.29 ... 17.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,21
8.10 ... 21.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,22
8.67 ... 24.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,23
9.14 ... 21.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,24
9.14 ... 25.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,25
7.52 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,26
7.12 ... 16.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,27
7.85 ... 20.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,28
9.07 ... 22.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,29
9.24 ... 26.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,30
8.83 ... 25.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,31
8.58 ... 22.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,32
7.27 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,33
7.04 ... 13.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,34
5.77 ... 10.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,35
4.98 ... 7.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,36
1.67 ... 11.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,37
6.22 ... 9.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,38
6.77 ... 12.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,39
8.21 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,40
8.67 ... 20.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,41
8.41 ... 19.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,42
8.81 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,43
9.88 ... 20.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,44
8.13 ... 17.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,45
7.97 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,46
8.56 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,47
9.09 ... 19.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,48
9.48 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,49
9.05 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,50
14.24 ... 28.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,51
8.69 ... 20.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,52
8.62 ... 23.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,53
8.61 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,54
8.41 ... 17.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,55
8.19 ... 16.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,56
8.50 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,57
8.98 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



29,58
8.49 ... 21.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,0
490.43 ...1068.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,1
6.35 ... 13.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,2
6.68 ... 14.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,3
6.90 ... 18.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,4
8.09 ... 23.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,5
8.17 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,6
7.45 ... 21.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,7
6.74 ... 16.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,8
6.76 ... 13.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,9
6.52 ... 14.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,10
6.83 ... 16.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,11
7.05 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,12
7.15 ... 17.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,13
7.16 ... 18.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,14
8.14 ... 20.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,15
7.72 ... 22.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,16
8.03 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,17
7.15 ... 17.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,18
6.93 ... 15.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,19
6.78 ... 15.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,20
7.58 ... 18.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,21
7.72 ... 18.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,22
8.29 ... 22.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,24
8.41 ... 22.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,25
8.47 ... 19.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,26
8.04 ... 18.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,27
8.32 ... 20.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,28
9.37 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,29
9.48 ... 24.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,30
8.97 ... 23.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,31
8.47 ... 21.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,32
8.02 ... 16.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,33
6.97 ... 13.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,34
6.04 ... 11.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,35
5.80 ... 12.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,36
3.58 ... 11.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,37
5.78 ... 10.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,38
6.96 ... 12.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,39
9.21 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,40
9.48 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,41
9.24 ... 21.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,42
9.71 ... 21.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,43
9.10 ... 22.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,44
8.48 ... 17.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,45
8.57 ... 17.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,46
9.48 ... 19.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,47
10.52 ... 20.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,48
10.04 ... 19.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,49
10.26 ... 19.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,50
10.68 ... 24.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,51
14.14 ... 26.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,52
10.00 ... 21.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,53
10.25 ... 21.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,54
9.17 ... 17.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,55
9.13 ... 15.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,56
9.46 ... 18.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,57
10.10 ... 17.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,58
9.47 ... 21.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



30,59
10.08 ... 19.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,0
406.49 ...1004.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,1
6.28 ... 16.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,2
7.24 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,3
7.37 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,4
7.51 ... 24.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,5
6.34 ... 20.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,6
6.15 ... 14.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,7
5.93 ... 13.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,8
5.84 ... 12.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,9
6.77 ... 15.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,10
7.39 ... 16.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,11
6.87 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,12
7.13 ... 20.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,13
7.56 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,14
7.31 ... 22.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,15
7.34 ... 22.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,16
7.09 ... 19.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,17
6.91 ... 15.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,18
7.01 ... 15.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,19
6.49 ... 15.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,20
6.76 ... 17.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,21
6.82 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,22
7.17 ... 20.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,23
6.57 ... 18.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,24
6.51 ... 18.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,25
6.59 ... 16.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,26
6.81 ... 18.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,27
7.02 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,28
7.25 ... 21.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,29
6.81 ... 20.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,30
6.24 ... 21.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,31
6.31 ... 17.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,32
6.16 ... 12.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,33
5.61 ... 10.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,34
5.29 ... 17.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,35
0.97 ... 4.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,36
5.31 ... 9.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,37
6.30 ... 12.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,38
6.41 ... 17.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,39
7.07 ... 17.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,40
6.54 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,41
6.52 ... 20.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,42
6.93 ... 19.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,43
6.78 ... 17.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,44
6.67 ... 17.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,45
6.94 ... 15.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,46
6.70 ... 16.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,47
6.78 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,48
6.67 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,49
6.81 ... 18.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,50
7.04 ... 19.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,51
7.06 ... 19.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,52
6.86 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,53
6.74 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,54
6.95 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,55
7.29 ... 17.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,56
7.15 ... 17.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,57
7.41 ... 17.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,58
7.47 ... 18.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,59
7.54 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



31,60
7.55 ... 19.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,0
385.51 ...1091.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,1
6.68 ... 18.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,2
7.21 ... 22.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,3
7.29 ... 25.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,4
7.34 ... 25.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,5
6.61 ... 25.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,6
6.54 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,7
6.31 ... 14.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,8
6.26 ... 14.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,9
5.51 ... 12.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,10
6.78 ... 16.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,11
6.52 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,12
6.60 ... 20.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,13
7.31 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,14
7.32 ... 25.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,15
7.01 ... 24.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,16
6.61 ... 21.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,17
6.40 ... 16.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,18
6.34 ... 16.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,19
6.25 ... 17.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,20
6.53 ... 18.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,21
6.47 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,22
6.73 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,23
7.08 ... 21.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,24
6.41 ... 20.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,25
6.56 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,26
6.52 ... 18.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,27
7.00 ... 22.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,28
6.90 ... 23.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,29
7.00 ... 26.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,30
6.76 ... 25.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,31
6.41 ... 18.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,32
6.42 ... 15.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,33
5.92 ... 11.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,34
6.46 ... 11.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,35
0.08 ... 5.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,36
6.28 ... 9.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,37
6.20 ... 10.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,38
6.29 ... 15.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,39
7.01 ... 20.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,40
7.16 ... 22.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,41
6.34 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,42
6.82 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,43
6.91 ... 23.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,44
6.29 ... 19.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,45
6.57 ... 17.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,46
6.39 ... 17.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,47
6.58 ... 17.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,48
6.52 ... 20.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,49
6.84 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,50
7.21 ... 22.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,51
7.14 ... 22.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,52
7.07 ... 23.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,53
7.13 ... 24.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,54
6.95 ... 22.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,55
6.31 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,56
6.57 ... 21.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,59
8.19 ... 24.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



32,60
7.30 ... 23.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,0
402.39 ...1020.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,1
6.38 ... 15.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,2
6.41 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,3
7.67 ... 25.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,4
6.62 ... 26.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,5
6.64 ... 24.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,7
6.13 ... 14.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,8
6.23 ... 15.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,9
6.41 ... 15.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,10
6.48 ... 15.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,11
6.40 ... 16.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,12
7.04 ... 20.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,13
6.42 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,14
6.86 ... 26.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,15
7.06 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,16
6.59 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,17
6.53 ... 16.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,18
6.37 ... 14.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,19
6.54 ... 17.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,20
6.76 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,21
7.06 ... 20.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,22
7.14 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,23
7.26 ... 23.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,24
7.01 ... 21.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,25
6.66 ... 17.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,26
6.51 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,27
7.23 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,28
6.88 ... 24.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,29
7.31 ... 24.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,30
6.95 ... 22.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,31
5.99 ... 17.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,32
6.37 ... 14.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,33
6.26 ... 10.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,34
6.76 ... 10.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,35
2.94 ... 11.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,36
5.37 ... 9.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,37
5.77 ... 9.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,38
6.40 ... 12.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,39
6.99 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,40
7.17 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,41
7.25 ... 20.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,42
7.55 ... 21.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,43
7.39 ... 20.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,44
6.93 ... 19.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,45
6.78 ... 15.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,46
6.74 ... 17.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,47
7.05 ... 16.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,48
7.00 ... 17.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,49
6.86 ... 18.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,50
7.65 ... 20.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,51
7.08 ... 19.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,52
8.49 ... 20.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,53
7.08 ... 20.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,54
7.42 ... 21.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,55
6.74 ... 19.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,56
7.53 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,57
6.82 ... 16.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,58
6.86 ... 18.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,59
7.25 ... 19.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



33,60
7.57 ... 19.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,0
369.35 ... 867.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,1
6.25 ... 13.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,2
6.47 ... 14.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,3
6.48 ... 17.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,4
7.13 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,5
8.13 ... 26.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,6
7.17 ... 26.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,7
6.78 ... 20.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,8
6.40 ... 14.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,9
6.13 ... 14.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,10
6.28 ... 14.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,16
9.31 ... 28.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,18
7.43 ... 17.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,19
7.39 ... 15.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,20
8.05 ... 17.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,21
6.68 ... 16.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,23
6.83 ... 21.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,24
7.23 ... 23.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,25
6.63 ... 20.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,26
6.64 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,27
6.92 ... 16.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,28
6.72 ... 19.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,29
6.90 ... 20.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,30
6.94 ... 24.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,31
6.98 ... 24.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,32
6.56 ... 19.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,33
6.68 ... 16.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,34
6.62 ... 13.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,35
6.18 ... 10.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,36
6.29 ... 10.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,37
1.31 ... 5.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,38
6.59 ... 9.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,39
6.52 ... 11.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,40
7.05 ... 15.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,41
7.40 ... 14.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,42
7.37 ... 17.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,43
6.87 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,44
7.24 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,45
7.13 ... 17.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,46
6.91 ... 15.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,47
6.65 ... 14.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,48
6.62 ... 15.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,49
6.88 ... 16.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,50
6.69 ... 15.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,51
6.61 ... 16.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,52
6.77 ... 17.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,53
7.16 ... 16.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,54
7.13 ... 19.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,55
6.99 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,56
7.16 ... 19.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,57
6.57 ... 14.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,58
6.89 ... 16.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,59
7.01 ... 16.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



34,60
11.64 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,0
428.27 ...1101.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,1
6.13 ... 14.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,2
6.66 ... 17.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,3
6.94 ... 23.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,4
7.81 ... 25.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,5
7.75 ... 25.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,6
6.93 ... 22.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,7
6.26 ... 13.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,8
6.50 ... 13.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,9
6.21 ... 14.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,10
6.58 ... 15.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,11
6.64 ... 14.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,12
6.56 ... 14.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,13
6.76 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,14
6.82 ... 19.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,15
6.72 ... 19.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,16
6.76 ... 19.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,17
6.54 ... 17.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,18
6.72 ... 18.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,19
6.69 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,20
6.92 ... 26.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,21
7.15 ... 24.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,22
6.95 ... 28.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,23
7.54 ... 28.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,24
7.00 ... 26.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,25
6.78 ... 23.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,26
6.61 ... 21.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,27
6.76 ... 19.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,28
6.77 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,29
6.95 ... 20.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,30
6.98 ... 22.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,31
6.58 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,32
6.34 ... 15.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,33
6.71 ... 12.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,34
6.70 ... 11.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,35
6.63 ... 11.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,36
5.36 ... 9.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,37
6.41 ... 9.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,38
6.82 ... 12.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,39
7.33 ... 18.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,40
7.21 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,41
7.04 ... 22.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,42
7.20 ... 25.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,43
7.49 ... 22.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,44
6.92 ... 22.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,45
7.30 ... 21.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,46
6.75 ... 19.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,47
6.80 ... 21.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,48
6.91 ... 21.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,49
7.07 ... 20.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,50
7.34 ... 23.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,51
7.61 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,52
7.88 ... 24.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,53
6.76 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,54
7.46 ... 22.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,55
6.80 ... 21.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,56
6.77 ... 21.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,57
7.24 ... 19.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,58
16.23 ... 33.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,59
7.80 ... 25.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



35,60
7.60 ... 23.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,0
459.93 ...1606.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,1
6.50 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,2
6.58 ... 17.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,3
6.82 ... 20.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,4
6.71 ... 26.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,5
7.17 ... 26.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,6
6.82 ... 24.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,7
6.46 ... 15.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,8
6.20 ... 14.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,9
6.48 ... 12.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,10
6.83 ... 16.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,11
6.49 ... 14.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,12
6.87 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,13
6.99 ... 21.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,14
7.40 ... 20.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,15
7.44 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,16
7.23 ... 21.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,17
7.24 ... 20.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,18
7.19 ... 26.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,19
7.20 ... 34.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,20
10.87 ... 50.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,21
7.82 ... 38.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,22
7.89 ... 40.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,23
9.42 ... 45.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,24
8.25 ... 45.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,25
8.12 ... 40.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,26
7.83 ... 40.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,27
7.66 ... 33.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,28
7.59 ... 30.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,29
7.67 ... 25.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,30
7.14 ... 22.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,31
6.74 ... 16.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,32
6.41 ... 14.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,33
6.06 ... 10.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,34
6.77 ... 9.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,35
6.33 ... 9.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,36
6.15 ... 9.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,37
6.51 ... 14.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,38
7.33 ... 29.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,39
7.40 ... 27.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,40
8.24 ... 30.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,41
7.70 ... 36.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,42
8.81 ... 37.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,43
8.55 ... 36.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,44
8.15 ... 39.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,45
9.20 ... 40.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,46
8.15 ... 39.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,47
8.04 ... 35.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,48
7.76 ... 31.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,49
7.90 ... 31.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,50
8.47 ... 34.46
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



36,51
8.21 ... 31.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,52
8.20 ... 32.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,53
8.27 ... 32.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,54
8.04 ... 39.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,55
8.55 ... 41.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,56
7.88 ... 40.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,57
8.04 ... 36.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,58
8.35 ... 36.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,59
9.59 ... 39.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



36,60
8.39 ... 34.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,0
419.74 ...1229.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,1
6.40 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,2
6.58 ... 18.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,3
6.62 ... 23.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,4
6.48 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,5
6.89 ... 28.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,6
6.59 ... 24.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,7
6.34 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,8
6.65 ... 16.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,9
6.43 ... 17.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,10
6.41 ... 16.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,11
6.79 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,12
6.46 ... 16.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,13
6.52 ... 19.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,14
7.31 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,15
7.31 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,16
6.95 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,17
6.58 ... 21.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,18
6.51 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,19
6.83 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,20
7.09 ... 25.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,21
7.23 ... 31.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,22
7.42 ... 33.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,23
7.29 ... 30.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,24
7.80 ... 35.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,25
7.26 ... 32.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,26
6.85 ... 24.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,27
6.80 ... 21.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,28
6.98 ... 23.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,29
6.94 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,30
7.15 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,31
6.77 ... 20.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,32
6.67 ... 17.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,33
6.47 ... 12.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,34
6.28 ... 12.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,35
6.08 ... 14.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,36
5.34 ... 9.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,37
6.07 ... 9.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,38
6.54 ... 12.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,39
7.16 ... 19.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,40
7.25 ... 21.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,41
7.28 ... 24.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,42
7.70 ... 24.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,43
8.19 ... 26.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,44
7.35 ... 24.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,45
7.16 ... 22.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,46
7.07 ... 20.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,47
7.29 ... 23.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,48
7.35 ... 21.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,49
7.35 ... 24.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,50
7.70 ... 27.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,51
7.63 ... 24.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,52
7.68 ... 24.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,53
7.25 ... 25.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,54
6.93 ... 25.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,55
7.69 ... 22.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,56
7.05 ... 21.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,57
7.28 ... 22.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,58
7.88 ... 25.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,59
6.98 ... 23.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



37,60
7.44 ... 22.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,0
454.60 ...1077.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,1
6.74 ... 16.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,2
6.67 ... 18.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,3
7.07 ... 24.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,4
8.20 ... 25.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,5
8.46 ... 28.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,6
6.86 ... 19.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,7
6.40 ... 15.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,8
6.41 ... 15.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,9
6.63 ... 16.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,10
7.13 ... 19.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,11
7.08 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,12
7.50 ... 20.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,13
7.54 ... 23.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,14
7.36 ... 26.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,15
7.20 ... 24.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,16
7.32 ... 22.80
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



38,17
6.76 ... 16.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,18
6.69 ... 15.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,19
6.94 ... 16.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,20
7.20 ... 19.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,21
7.49 ... 21.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,22
9.67 ... 26.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,23
10.02 ... 27.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,24
7.14 ... 18.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,25
6.90 ... 17.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,26
7.33 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,27
7.93 ... 21.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,28
8.27 ... 23.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,29
8.88 ... 24.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,30
7.46 ... 23.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,31
7.17 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,32
6.76 ... 14.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,33
6.02 ... 11.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,34
6.31 ... 11.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,35
1.60 ... 10.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,36
6.43 ... 9.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,37
6.48 ... 11.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,38
7.16 ... 14.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,39
7.98 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,40
7.84 ... 18.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,41
7.67 ... 20.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,42
8.24 ... 17.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,43
7.10 ... 16.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,44
7.19 ... 15.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,45
7.43 ... 14.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,46
7.98 ... 16.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,47
8.14 ... 17.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,48
9.18 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,49
8.17 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,50
8.57 ... 19.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,51
8.58 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,52
7.96 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,53
7.72 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,54
7.53 ... 17.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,55
7.63 ... 16.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,56
8.23 ... 19.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,57
8.18 ... 19.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,58
8.34 ... 21.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,59
8.26 ... 19.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



38,60
8.28 ... 20.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,0
463.45 ...1057.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,1
6.49 ... 15.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,2
6.75 ... 16.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,3
7.50 ... 21.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,4
8.22 ... 25.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,5
8.51 ... 26.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,6
8.09 ... 24.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,7
6.84 ... 16.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,8
6.77 ... 13.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,9
6.71 ... 15.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,10
7.01 ... 16.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,11
7.03 ... 16.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,12
6.97 ... 16.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,13
7.17 ... 19.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,14
8.02 ... 22.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,15
7.80 ... 24.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,16
7.41 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,17
6.91 ... 18.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,18
6.73 ... 15.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,19
7.01 ... 15.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,20
7.03 ... 17.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,21
8.00 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,23
8.68 ... 25.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,24
8.49 ... 22.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,25
7.72 ... 19.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,26
6.86 ... 16.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,27
7.31 ... 18.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,28
7.33 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,29
7.51 ... 23.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,30
7.50 ... 25.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,31
7.41 ... 23.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,32
6.72 ... 17.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,33
6.65 ... 13.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,34
6.22 ... 10.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,35
6.56 ... 10.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,36
3.36 ... 10.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,37
5.93 ... 11.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,38
6.93 ... 13.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,39
7.67 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,40
7.99 ... 20.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,41
8.00 ... 20.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,42
8.50 ... 23.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,43
8.95 ... 24.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,44
7.85 ... 18.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,45
8.28 ... 18.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,46
9.10 ... 21.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,47
9.64 ... 20.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,48
8.80 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,49
10.12 ... 21.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,50
11.37 ... 27.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,51
9.78 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,52
10.09 ... 22.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,53
9.84 ... 23.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,54
8.43 ... 18.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,55
7.82 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,56
8.00 ... 21.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,57
8.45 ... 21.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,58
8.52 ... 21.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,59
8.34 ... 20.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



39,60
8.06 ... 20.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,0
437.88 ...1183.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,1
6.76 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,2
6.81 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,3
7.21 ... 22.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,4
7.85 ... 25.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,5
7.59 ... 27.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,6
7.97 ... 28.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,7
7.11 ... 22.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,8
6.57 ... 18.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,9
6.48 ... 15.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,10
6.93 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,11
7.42 ... 20.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,12
7.38 ... 20.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,13
7.46 ... 24.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,14
7.40 ... 22.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,15
7.75 ... 24.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,16
7.57 ... 26.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,17
7.30 ... 22.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,18
7.00 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,19
6.89 ... 16.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,20
7.02 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,21
6.97 ... 21.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,22
7.95 ... 22.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,23
9.87 ... 28.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,24
7.91 ... 22.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,25
7.53 ... 19.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,26
6.54 ... 17.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,27
7.03 ... 20.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,28
7.44 ... 22.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,29
9.84 ... 30.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,30
8.66 ... 27.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,31
7.64 ... 28.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,32
7.12 ... 24.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,35
5.86 ... 14.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,36
4.77
13.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,37
5.93 ... 8.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,38
6.77 ... 14.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,39
7.75 ... 18.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,40
8.19 ... 18.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,41
7.91 ... 24.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,42
8.37 ... 23.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,43
8.21 ... 23.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,44
7.47 ... 20.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,45
7.37 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,46
7.81 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,47
8.16 ... 20.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,48
9.06 ... 23.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,49
9.00 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,50
9.84 ... 25.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,53
8.19 ... 22.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,54
7.84 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,55
7.91 ... 18.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,56
9.31 ... 21.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,57
8.13 ... 19.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,58
8.78 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,59
9.30 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



40,60
9.41 ... 23.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,0
419.46 ...1078.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,1
6.42 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,2
6.94 ... 21.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,3
6.98 ... 26.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,4
7.28 ... 25.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,5
6.81 ... 24.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,6
6.46 ... 17.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,7
5.78 ... 13.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,8
6.52 ... 14.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,9
6.53 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,10
7.09 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,11
6.69 ... 16.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,12
6.96 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,13
7.43 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,14
8.22 ... 27.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,15
6.93 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,16
6.69 ... 23.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,17
6.56 ... 16.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,18
6.80 ... 16.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,19
6.81 ... 15.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,20
6.94 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,21
6.64 ... 20.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,22
6.88 ... 19.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,23
7.58 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,24
6.89 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,25
6.55 ... 17.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,26
7.31 ... 18.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,27
7.43 ... 23.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,28
7.41 ... 22.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,29
7.65 ... 20.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,30
7.20 ... 21.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,31
6.57 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,32
6.25 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,33
6.01 ... 11.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,34
5.23 ... 9.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,35
0.00 ... 0.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,36
4.69 ... 8.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,37
5.80 ... 11.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,38
6.46 ... 15.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,39
7.02 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,40
6.70 ... 20.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,41
6.80 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,42
6.81 ... 19.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,43
7.14 ... 23.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,44
6.62 ... 21.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,45
6.54 ... 15.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,46
6.95 ... 16.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,47
6.78 ... 17.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,48
7.42 ... 20.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,49
7.68 ... 20.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,50
7.59 ... 22.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,51
8.42 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,52
8.44 ... 25.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,53
7.63 ... 23.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,54
7.47 ... 23.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,55
7.02 ... 19.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,56
7.23 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,57
7.19 ... 18.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,58
7.11 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,59
7.84 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



41,60
8.92 ... 24.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,0
422.60 ...1019.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,1
6.74 ... 17.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,2
7.08 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,3
7.93 ... 26.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,4
8.17 ... 28.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,5
6.75 ... 26.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,6
6.54 ... 17.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,7
6.55 ... 13.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,8
6.54 ... 14.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,9
6.62 ... 14.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,10
6.94 ... 17.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,11
6.77 ... 16.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,12
7.22 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,13
7.69 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,14
8.06 ... 23.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,15
7.11 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,16
6.89 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,17
6.76 ... 16.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,18
6.75 ... 14.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,19
7.18 ... 15.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,20
7.35 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,21
7.36 ... 22.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,22
7.43 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,23
7.98 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,24
7.32 ... 21.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,25
6.44 ... 16.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,26
7.00 ... 18.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,27
7.54 ... 21.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,28
7.51 ... 21.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,29
7.79 ... 26.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,30
7.36 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,31
6.83 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,32
6.47 ... 15.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,33
6.10 ... 10.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,34
6.24 ... 9.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,35
2.15 ... 7.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,36
3.38 ... 11.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,37
6.09 ... 9.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,38
6.39 ... 12.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,39
6.75 ... 16.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,40
7.71 ... 22.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,41
7.20 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,42
8.55 ... 24.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,43
8.37 ... 23.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,44
7.04 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,45
6.61 ... 15.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,46
6.73 ... 17.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,49
7.82 ... 21.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,50
8.90 ... 25.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,51
8.59 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,52
10.08 ... 28.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,53
10.73 ... 29.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,54
8.14 ... 24.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,55
7.73 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,56
7.39 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,57
7.31 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,58
7.67 ... 22.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,59
7.40 ... 17.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



42,60
8.55 ... 19.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,0
489.29 ...1064.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,1
6.65 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,2
7.20 ... 21.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,3
7.76 ... 26.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,4
8.58 ... 31.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,5
8.07 ... 26.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,6
6.61 ... 18.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,7
6.59 ... 15.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,8
6.58 ... 16.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,9
6.47 ... 14.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,10
6.74 ... 16.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,11
7.12 ... 19.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,12
7.83 ... 19.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,13
7.79 ... 21.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,14
8.44 ... 21.48
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



43,15
7.87 ... 26.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,16
7.38 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,17
7.26 ... 17.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,18
7.44 ... 15.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,19
7.54 ... 16.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,20
7.63 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,21
7.86 ... 22.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,22
8.26 ... 24.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,23
8.16 ... 24.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,24
7.79 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,25
7.10 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,26
7.38 ... 16.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,27
7.96 ... 20.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,28
8.65 ... 24.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,29
8.86 ... 28.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,30
7.89 ... 23.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,31
7.08 ... 19.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,32
6.67 ... 16.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,33
6.27 ... 12.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,34
6.19 ... 10.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,35
4.73 ... 7.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,36
1.82 ... 13.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,37
6.28 ... 9.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,38
6.49 ... 13.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,39
7.29 ... 19.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,40
8.33 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,41
8.09 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,42
7.79 ... 20.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,43
25.32 ... 49.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,44
7.97 ... 19.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,45
7.26 ... 16.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,46
7.65 ... 15.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,47
7.64 ... 15.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,48
8.56 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,49
8.95 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,50
8.99 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,51
8.91 ... 21.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,52
9.61 ... 24.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,53
8.40 ... 20.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,54
8.32 ... 21.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,55
7.60 ... 19.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,56
7.61 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,57
7.85 ... 16.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,58
9.33 ... 19.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,59
8.25 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



43,60
8.88 ... 19.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,0
391.38 ...1090.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,1
6.56 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,2
6.51 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,3
6.94 ... 25.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,4
7.21 ... 28.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,5
7.05 ... 28.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,6
6.53 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,7
6.47 ... 15.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,8
6.31 ... 15.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,9
6.45 ... 15.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,10
6.70 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,11
6.93 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,12
6.72 ... 20.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,13
7.48 ... 22.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,14
6.97 ... 25.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,15
7.20 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,16
7.10 ... 25.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,17
6.88 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,18
6.93 ... 17.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,19
6.77 ... 16.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,20
6.86 ... 20.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,21
7.06 ... 21.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,22
7.04 ... 24.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,23
7.23 ... 27.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,24
6.84 ... 21.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,27
6.99 ... 21.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,28
7.13 ... 26.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,29
6.99 ... 26.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,30
6.98 ... 26.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,31
6.71 ... 19.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,32
6.12 ... 16.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,33
6.58 ... 12.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,34
6.38 ... 12.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,35
4.96 ... 9.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,36
4.41 ... 15.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,37
6.17 ... 9.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,38
6.83 ... 13.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,39
7.06 ... 18.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,40
7.47 ... 19.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,41
6.97 ... 19.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,42
7.08 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,43
7.07 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,44
6.66 ... 18.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,45
6.51 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,46
6.60 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,49
6.88 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,50
7.12 ... 21.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,51
7.60 ... 22.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,52
7.34 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,53
7.29 ... 21.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,54
7.11 ... 19.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,55
7.73 ... 22.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,56
6.96 ... 18.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,57
7.21 ... 21.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,58
7.29 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,59
7.66 ... 24.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



44,60
7.39 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,0
436.89 ...1111.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,1
6.46 ... 16.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,2
6.80 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,3
6.78 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,4
7.37 ... 26.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,5
6.88 ... 26.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,6
6.60 ... 18.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,7
6.61 ... 15.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,8
6.23 ... 13.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,9
6.60 ... 15.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,10
6.76 ... 16.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,11
6.71 ... 16.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,12
7.06 ... 19.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,13
7.00 ... 20.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,14
7.45 ... 24.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,15
7.21 ... 20.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,16
7.25 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,17
7.03 ... 16.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,18
6.79 ... 17.44
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



45,20
7.02 ... 23.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,21
7.65 ... 23.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,22
7.39 ... 24.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,23
7.61 ... 28.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,24
7.23 ... 22.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,25
7.23 ... 21.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,26
7.52 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,27
7.41 ... 24.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,28
7.36 ... 27.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,29
7.54 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,30
7.13 ... 24.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,31
6.92 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,32
6.63 ... 15.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,33
6.37 ... 12.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,34
6.42 ... 11.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,35
3.71 ... 7.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,36
6.17 ... 8.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,37
6.47 ... 9.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,38
6.98 ... 14.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,39
7.50 ... 17.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,40
8.08 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,41
7.69 ... 21.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,42
7.37 ... 20.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,43
7.12 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,44
7.13 ... 20.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,45
7.20 ... 17.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,46
7.20 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,47
7.18 ... 17.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,48
7.96 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,49
7.70 ... 19.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,50
9.72 ... 27.38
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



45,51
8.20 ... 22.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,52
7.50 ... 22.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,53
8.48 ... 27.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,54
7.54 ... 21.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,55
7.44 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,56
8.18 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,57
7.84 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,58
8.06 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,59
10.23 ... 26.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



45,60
9.19 ... 25.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,0
439.50 ...1308.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,1
6.68 ... 15.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,2
6.42 ... 15.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,3
6.72 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,4
6.87 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,5
6.78 ... 24.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,6
6.39 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,7
6.26 ... 15.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,8
6.50 ... 14.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,9
6.53 ... 13.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,10
7.37 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,11
6.54 ... 15.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,12
6.71 ... 14.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,13
6.79 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,14
6.94 ... 20.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,15
7.01 ... 19.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,16
7.01 ... 18.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,17
6.85 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,18
6.78 ... 20.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,19
6.95 ... 24.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,20
7.23 ... 27.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,21
8.21 ... 37.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,22
7.24 ... 27.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,23
8.98 ... 30.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,24
7.58 ... 30.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,25
7.21 ... 29.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,26
7.01 ... 27.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,27
7.04 ... 23.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,28
7.14 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,29
7.21 ... 22.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,30
6.77 ... 20.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,31
6.68 ... 16.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,32
6.51 ... 13.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,33
6.37 ... 11.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,34
6.65 ... 10.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,35
5.79 ... 8.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,36
5.61 ... 8.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,37
6.59 ... 10.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,38
7.01 ... 14.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,39
7.48 ... 23.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,40
7.32 ... 25.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,41
7.96 ... 26.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,42
7.56 ... 24.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,43
7.48 ... 27.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,44
7.41 ... 28.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,45
6.95 ... 24.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,46
7.06 ... 22.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,47
8.04 ... 29.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,48
7.87 ... 27.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,49
9.56 ... 30.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,50
7.65 ... 29.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,51
8.17 ... 29.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,52
7.85 ... 29.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,53
7.61 ... 32.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,54
7.19 ... 28.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,55
7.40 ... 27.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,56
7.44 ... 26.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,57
7.86 ... 28.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,58
8.16 ... 28.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,59
8.19 ... 29.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



46,60
8.79 ... 29.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,0
417.39 ...1175.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,1
6.56 ... 18.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,2
6.59 ... 18.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,3
7.08 ... 26.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,4
8.96 ... 32.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,5
7.17 ... 33.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,6
6.78 ... 31.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,7
6.43 ... 20.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,8
6.57 ... 17.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,9
6.50 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,10
6.40 ... 19.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,11
6.67 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,12
6.78 ... 20.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,13
6.83 ... 21.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,14
7.40 ... 25.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,15
7.54 ... 27.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,16
7.55 ... 25.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,17
6.77 ... 21.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,18
6.70 ... 17.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,19
7.06 ... 18.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,20
7.09 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,21
6.97 ... 22.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,22
7.27 ... 23.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,23
7.42 ... 25.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,24
7.27 ... 23.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,25
7.35 ... 22.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,26
6.91 ... 20.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,27
7.26 ... 22.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,28
6.63 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,29
7.34 ... 25.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,30
7.19 ... 24.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,31
7.16 ... 24.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,32
6.62 ... 19.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,33
6.28 ... 15.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,34
6.46 ... 13.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,35
6.08 ... 14.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,36
5.30 ... 10.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,37
6.19 ... 9.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,38
6.60 ... 13.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,39
6.98 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,40
7.16 ... 18.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,41
7.34 ... 20.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,42
7.20 ... 20.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,43
7.28 ... 20.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,44
6.85 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,45
7.19 ... 19.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,46
7.14 ... 19.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,47
7.12 ... 19.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,48
7.10 ... 19.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,49
7.25 ... 19.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,50
8.07 ... 20.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,51
8.41 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,52
7.76 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,53
7.53 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,54
7.08 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,57
8.16 ... 21.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,58
8.03 ... 22.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,59
8.40 ... 23.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



47,60
8.56 ... 24.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,0
455.67 ...1146.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,1
6.67 ... 15.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,2
5.68 ... 16.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,3
6.92 ... 23.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,4
7.00 ... 25.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,5
7.39 ... 27.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,6
7.12 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,7
6.44 ... 20.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,8
6.30 ... 16.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,9
6.57 ... 15.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,10
6.70 ... 16.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,11
6.66 ... 17.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,12
6.70 ... 17.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,13
7.06 ... 22.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,14
7.42 ... 25.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,15
7.37 ... 23.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,16
7.26 ... 24.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,17
6.83 ... 19.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,18
6.64 ... 15.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,19
6.91 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,20
6.89 ... 18.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,21
7.46 ... 22.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,22
7.63 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,23
7.55 ... 23.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,24
7.83 ... 24.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,25
7.24 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,26
7.19 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,27
7.16 ... 21.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,28
7.73 ... 22.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,29
7.56 ... 23.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,30
8.14 ... 23.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,31
7.19 ... 21.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,32
7.09 ... 20.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,33
6.52 ... 17.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,34
6.83 ... 13.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,35
5.77 ... 15.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,36
4.93 ... 10.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,37
6.13 ... 9.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,38
6.76 ... 12.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,39
7.77 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,40
8.34 ... 20.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,41
8.10 ... 21.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,42
8.17 ... 22.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,43
7.83 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,44
7.53 ... 18.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,45
7.57 ... 18.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,46
7.71 ... 17.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,47
8.44 ... 20.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,48
9.04 ... 20.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,49
8.34 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,50
9.20 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,51
9.02 ... 25.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,52
8.35 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,53
7.81 ... 19.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,54
7.58 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,55
8.59 ... 16.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,56
7.74 ... 17.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,57
8.74 ... 20.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,58
9.42 ... 21.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,59
8.93 ... 18.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



48,60
8.48 ... 20.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,0
471.85 ...1148.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,1
6.67 ... 14.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,2
7.06 ... 16.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,3
7.48 ... 20.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,4
8.34 ... 25.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,5
9.05 ... 28.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,6
9.81 ... 31.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,7
7.60 ... 19.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,8
7.09 ... 16.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,9
6.59 ... 14.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,10
7.13 ... 17.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,11
7.64 ... 20.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,12
7.17 ... 20.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,13
7.80 ... 23.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,14
8.35 ... 24.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,15
8.42 ... 24.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,16
8.70 ... 26.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,17
7.83 ... 24.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,18
7.15 ... 18.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,19
6.74 ... 16.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,20
7.20 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,21
7.95 ... 20.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,22
8.19 ... 26.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,23
8.81 ... 24.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,24
7.83 ... 23.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,25
7.27 ... 19.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,26
7.13 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,27
7.82 ... 22.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,28
8.64 ... 24.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,29
9.21 ... 24.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,30
10.00 ... 26.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,31
7.96 ... 23.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,32
7.29 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,33
6.51 ... 14.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,34
6.19 ... 11.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,35
5.21 ... 9.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,36
3.42 ... 7.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,37
5.80 ... 10.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,38
6.70 ... 13.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,39
8.01 ... 21.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,40
9.06 ... 23.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,41
8.50 ... 23.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,42
8.63 ... 21.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,43
8.24 ... 22.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,44
9.24 ... 22.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,45
8.27 ... 20.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,46
8.66 ... 22.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,47
9.22 ... 23.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,48
9.03 ... 22.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,49
8.99 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,50
8.88 ... 24.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,51
11.08 ... 29.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,52
9.71 ... 23.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,53
8.46 ... 22.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,54
7.90 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,57
9.20 ... 25.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,58
8.82 ... 27.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,59
11.88 ... 30.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



49,60
9.32 ... 25.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,0
491.14 ...1224.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,1
6.90 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,2
7.31 ... 19.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,3
9.14 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,4
12.01 ... 31.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,5
9.72 ... 30.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,6
10.17 ... 29.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,7
6.99 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,8
6.95 ... 14.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,9
6.69 ... 15.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,10
7.41 ... 18.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,11
7.69 ... 19.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,12
7.21 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,13
8.29 ... 27.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,14
9.30 ... 28.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,15
8.86 ... 32.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,16
7.87 ... 26.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,17
7.10 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,18
6.91 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,19
7.56 ... 19.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,20
7.97 ... 21.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,21
9.39 ... 24.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,22
9.10 ... 26.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,23
8.61 ... 24.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,24
8.44 ... 22.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,25
7.96 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,26
8.16 ... 20.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,27
9.81 ... 23.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,28
10.49 ... 24.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,29
10.05 ... 25.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,30
9.87 ... 26.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,31
8.87 ... 22.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,32
7.89 ... 20.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,33
6.54 ... 15.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,34
5.91 ... 12.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,35
4.79 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,37
6.14 ... 10.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,38
7.13 ... 16.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,39
8.54 ... 20.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,40
9.39 ... 24.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,41
8.43 ... 23.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,42
8.68 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,43
7.86 ... 19.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,44
7.92 ... 19.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,45
7.68 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,46
7.74 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,47
9.33 ... 22.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,48
7.92 ... 20.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,49
8.82 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,50
8.45 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,51
9.23 ... 25.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,52
8.66 ... 23.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,53
8.55 ... 20.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,54
7.92 ... 19.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,55
8.72 ... 18.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,56
7.73 ... 20.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,57
7.95 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,58
7.72 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,59
7.87 ... 20.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



50,60
7.44 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,0
419.17 ...1040.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,1
6.47 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,2
6.58 ... 19.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,3
6.89 ... 28.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,4
7.06 ... 28.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,5
6.87 ... 27.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,6
5.78 ... 14.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,7
6.25 ... 15.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,8
6.41 ... 14.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,9
6.53 ... 14.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,10
6.57 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,11
6.58 ... 17.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,12
6.61 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,13
6.94 ... 20.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,14
7.64 ... 26.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,15
6.81 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,16
6.38 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,17
6.50 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,18
6.39 ... 14.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,19
6.63 ... 16.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,20
6.64 ... 17.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,21
6.57 ... 19.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,22
6.93 ... 17.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,23
7.38 ... 21.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,24
6.99 ... 19.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,25
6.56 ... 17.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,26
6.97 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,27
6.96 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,28
6.89 ... 24.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,29
7.59 ... 23.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,30
6.58 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,31
6.52 ... 17.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,32
6.11 ... 15.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,33
5.76 ... 10.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,34
5.44 ... 9.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,35
2.18 ... 7.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,36
2.88 ... 6.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,37
5.85 ... 11.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,38
6.03 ... 15.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,39
6.84 ... 18.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,40
7.03 ... 18.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,41
6.86 ... 21.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,42
7.78 ... 22.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,43
7.53 ... 20.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,44
6.91 ... 18.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,45
6.70 ... 16.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,46
6.81 ... 16.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,47
7.04 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,48
7.49 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,49
7.31 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,50
7.83 ... 20.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,51
9.36 ... 19.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,52
8.07 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,53
7.84 ... 21.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,54
8.50 ... 22.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,55
6.74 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,56
6.95 ... 17.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,57
7.23 ... 16.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,58
8.36 ... 18.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,59
8.34 ... 21.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



51,60
7.70 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,0
421.05 ...1337.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,1
6.68 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,2
6.47 ... 23.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,3
6.70 ... 27.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,4
6.59 ... 26.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,5
6.96 ... 28.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,6
6.71 ... 19.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,7
6.23 ... 13.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,8
6.45 ... 15.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,9
6.12 ... 15.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,10
6.75 ... 18.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,11
6.37 ... 18.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,12
6.69 ... 21.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,13
6.87 ... 25.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,14
7.14 ... 26.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,15
6.99 ... 28.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,16
6.72 ... 25.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,17
6.91 ... 20.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,18
6.06 ... 17.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,19
6.78 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,20
6.73 ... 21.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,21
7.14 ... 25.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,22
6.94 ... 25.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,23
6.92 ... 25.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,24
6.71 ... 22.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,25
6.60 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,26
6.47 ... 22.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,27
6.74 ... 23.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,28
6.89 ... 26.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,29
6.88 ... 28.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,30
6.67 ... 28.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,31
6.71 ... 22.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,32
6.39 ... 18.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,33
6.63 ... 12.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,34
6.71 ... 12.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,35
3.75 ... 8.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,36
5.63 ... 8.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,37
6.36 ... 10.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,38
6.81 ... 15.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,39
7.33 ... 23.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,40
7.53 ... 26.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,41
7.28 ... 27.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,42
7.48 ... 28.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,43
7.91 ... 27.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,44
7.21 ... 23.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,45
6.82 ... 20.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,46
6.90 ... 21.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,47
7.32 ... 24.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,48
7.28 ... 23.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,49
7.26 ... 25.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,50
7.53 ... 25.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,51
7.46 ... 27.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,52
7.89 ... 28.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,53
7.46 ... 27.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,54
7.37 ... 27.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,55
6.89 ... 24.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,56
7.24 ... 23.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,57
7.05 ... 26.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,58
7.36 ... 27.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,59
7.30 ... 23.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



52,60
7.54 ... 25.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,0
405.52 ...1062.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,1
6.43 ... 15.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,2
6.61 ... 20.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,3
6.86 ... 24.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,4
5.31 ... 20.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,5
7.02 ... 25.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,6
6.43 ... 19.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,7
6.48 ... 14.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,8
5.91 ... 14.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,9
6.47 ... 14.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,10
6.56 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,11
6.71 ... 17.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,12
6.60 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,13
7.03 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,14
7.13 ... 26.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,15
6.83 ... 25.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,16
6.93 ... 21.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,19
6.51 ... 16.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,20
6.19 ... 17.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,21
6.75 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,22
6.90 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,23
7.03 ... 21.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,24
6.71 ... 21.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,25
6.84 ... 17.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,26
6.82 ... 18.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,27
6.80 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,28
7.02 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,29
7.48 ... 24.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,30
7.04 ... 22.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,31
6.75 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,32
6.75 ... 18.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,33
6.38 ... 12.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,34
6.31 ... 11.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,35
5.01 ... 14.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,36
4.81 ... 10.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,37
6.46 ... 9.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,38
6.98 ... 14.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,39
5.61 ... 15.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,40
7.75 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,41
7.63 ... 21.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,42
7.94 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,43
7.79 ... 22.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,44
7.15 ... 18.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,45
7.15 ... 18.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,46
6.95 ... 17.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,47
7.16 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,48
7.22 ... 16.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,49
7.36 ... 19.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,50
7.36 ... 18.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,51
7.41 ... 19.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,52
8.08 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,53
7.83 ... 19.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,54
7.46 ... 21.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,55
7.37 ... 17.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,56
7.48 ... 19.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,57
7.51 ... 19.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,58
7.74 ... 20.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,59
8.33 ... 20.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



53,60
8.95 ... 22.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,0
410.79 ...1015.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,1
6.29 ... 14.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,2
6.69 ... 17.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,3
7.43 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,4
6.96 ... 24.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,5
6.60 ... 25.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,6
6.49 ... 18.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,7
6.46 ... 13.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,8
6.20 ... 14.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,9
6.27 ... 14.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,10
6.57 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,11
6.74 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,12
6.65 ... 17.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,13
6.74 ... 21.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,14
7.46 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,15
6.83 ... 22.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,16
6.67 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,17
6.50 ... 17.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,18
6.77 ... 15.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,19
6.59 ... 15.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,20
6.81 ... 15.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,21
7.41 ... 17.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,22
7.20 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,23
7.17 ... 21.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,24
6.90 ... 20.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,25
6.85 ... 17.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,26
6.82 ... 15.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,27
6.90 ... 19.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,28
6.69 ... 21.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,29
7.18 ... 22.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,30
7.17 ... 24.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,31
6.55 ... 19.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,32
6.65 ... 16.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,33
6.11 ... 11.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,34
6.39 ... 10.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,35
4.10 ... 13.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,36
3.84 ... 15.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,37
6.51 ... 9.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,38
6.85 ... 11.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,39
7.36 ... 16.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,40
7.30 ... 17.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,41
7.26 ... 18.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,42
7.52 ... 17.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,43
7.21 ... 17.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,44
6.80 ... 15.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,45
6.74 ... 15.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,46
6.79 ... 15.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,48
7.07 ... 16.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,49
7.69 ... 17.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,50
7.41 ... 18.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,51
8.13 ... 20.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,52
7.86 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,53
7.46 ... 20.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,54
7.04 ... 19.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,55
7.05 ... 17.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,56
7.64 ... 18.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,57
7.42 ... 16.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,58
7.31 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,59
7.42 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



54,60
7.58 ... 20.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,0
442.31 ...1133.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,1
6.61 ... 14.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,2
6.55 ... 17.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,3
6.98 ... 21.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,4
7.59 ... 27.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,5
7.48 ... 26.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,6
7.02 ... 23.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,7
6.52 ... 15.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,8
6.55 ... 14.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,9
6.45 ... 14.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,10
6.80 ... 18.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,11
6.76 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,12
6.98 ... 18.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,13
7.50 ... 23.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,14
7.88 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,15
7.66 ... 26.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,16
7.71 ... 24.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,17
7.09 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,18
6.85 ... 17.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,19
6.88 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,20
7.09 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,21
7.23 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,22
7.45 ... 22.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,23
7.88 ... 24.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,24
7.51 ... 21.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,25
7.27 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,26
7.35 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,27
7.91 ... 21.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,28
8.58 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,29
8.55 ... 25.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,30
8.85 ... 24.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,31
7.88 ... 21.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,32
7.28 ... 18.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,33
6.59 ... 13.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,34
6.58 ... 12.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,35
5.86 ... 8.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,36
5.27 ... 11.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,37
5.74 ... 8.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,38
6.81 ... 11.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,39
7.27 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,40
7.78 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,41
7.72 ... 19.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,42
7.54 ... 18.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,43
7.73 ... 18.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,44
7.15 ... 17.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,45
7.07 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,46
7.24 ... 17.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,47
7.11 ... 17.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,48
7.50 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,49
7.33 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,50
7.40 ... 19.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,51
8.76 ... 20.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,52
7.73 ... 20.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,53
7.38 ... 19.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,54
7.41 ... 19.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,55
7.11 ... 17.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,56
7.92 ... 18.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,57
7.84 ... 20.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,58
8.09 ... 21.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,59
8.92 ... 21.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



55,60
8.64 ... 20.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,0
448.88 ...1251.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,1
6.79 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,2
6.70 ... 21.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,3
6.75 ... 26.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,4
7.40 ... 32.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,5
7.52 ... 29.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,6
7.20 ... 31.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,7
6.43 ... 18.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,8
6.81 ... 18.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,9
6.75 ... 17.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,10
6.82 ... 20.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,11
6.95 ... 20.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,12
6.72 ... 20.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,13
7.38 ... 25.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,14
7.36 ... 28.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,15
7.67 ... 32.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,16
7.13 ... 27.05
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



56,17
7.16 ... 26.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,18
6.67 ... 20.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,19
6.96 ... 18.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,20
6.86 ... 22.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,21
7.70 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,22
7.18 ... 24.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,23
7.21 ... 26.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,24
6.92 ... 24.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,25
7.13 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,26
7.12 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,27
8.81 ... 25.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,28
7.61 ... 25.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,29
7.97 ... 32.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,30
8.24 ... 27.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,31
8.43 ... 24.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,32
7.56 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,33
6.74 ... 14.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,34
7.14 ... 12.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,35
6.37 ... 13.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,36
4.89 ... 12.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,37
6.25 ... 9.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,38
6.99 ... 12.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,39
7.21 ... 17.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,40
7.80 ... 21.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,41
7.64 ... 19.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,42
7.63 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,43
7.22 ... 20.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,44
7.32 ... 18.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,45
7.04 ... 17.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,46
7.54 ... 18.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,47
7.23 ... 15.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,48
7.13 ... 19.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,49
7.16 ... 18.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,50
7.81 ... 20.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,51
7.30 ... 20.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,52
7.24 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,53
7.53 ... 21.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,54
7.13 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,55
7.41 ... 17.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,56
7.96 ... 18.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,57
7.84 ... 21.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,58
13.48 ... 26.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,59
7.82 ... 21.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



56,60
8.20 ... 20.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,0
428.94 ...1206.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,1
6.67 ... 15.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,2
6.56 ... 17.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,3
6.93 ... 24.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,4
7.18 ... 26.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,5
7.28 ... 31.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,6
6.32 ... 24.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,7
6.70 ... 20.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,8
6.56 ... 16.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,9
6.22 ... 15.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,10
6.43 ... 17.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,11
6.83 ... 23.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,12
6.43 ... 19.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,13
6.52 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,14
6.90 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,15
7.93 ... 26.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,16
7.10 ... 30.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,17
6.82 ... 23.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,18
6.62 ... 18.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,19
6.77 ... 17.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,20
6.78 ... 20.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,21
7.16 ... 24.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,22
7.05 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,23
7.20 ... 24.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,24
7.00 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,25
7.10 ... 23.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,26
6.51 ... 20.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,27
6.82 ... 22.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,28
7.13 ... 24.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,29
7.27 ... 25.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,30
7.32 ... 26.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,31
6.63 ... 24.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,32
6.75 ... 19.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,33
6.81 ... 15.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,34
5.98 ... 11.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,35
5.80 ... 12.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,36
5.39 ... 9.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,37
6.23 ... 10.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,38
6.53 ... 13.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,39
7.05 ... 20.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,40
7.13 ... 22.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,41
7.20 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,42
7.09 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,43
7.24 ... 21.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,44
7.08 ... 19.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,45
6.71 ... 16.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,46
6.84 ... 16.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,47
7.25 ... 19.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,48
7.26 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,49
7.22 ... 18.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,50
7.59 ... 19.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,51
7.63 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,52
7.43 ... 19.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,53
7.22 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,54
7.09 ... 17.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,55
7.73 ... 19.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,56
8.00 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,57
8.66 ... 21.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,58
8.42 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,59
9.38 ... 22.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



57,60
8.96 ... 20.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,0
451.38 ...1157.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,1
6.60 ... 16.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,2
6.64 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,3
7.48 ... 23.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,4
9.08 ... 29.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,5
10.15 ... 29.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,6
7.73 ... 27.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,7
6.70 ... 16.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,8
6.20 ... 14.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,9
6.39 ... 14.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,10
7.19 ... 16.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,11
6.70 ... 17.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,12
6.88 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,13
7.01 ... 21.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,14
7.72 ... 23.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,15
7.48 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,16
7.57 ... 23.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,17
6.69 ... 19.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,18
6.53 ... 15.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,19
6.67 ... 15.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,20
7.07 ... 20.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,21
7.04 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,22
7.54 ... 24.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,23
7.87 ... 25.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,24
7.23 ... 21.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,25
6.91 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,26
6.74 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,27
7.46 ... 22.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,28
8.63 ... 27.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,29
8.37 ... 27.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,30
7.90 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,31
7.43 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,32
6.66 ... 17.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,33
6.25 ... 13.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,34
6.54 ... 11.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,35
5.08 ... 11.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,36
5.64 ... 9.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,37
5.79 ... 10.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,38
6.96 ... 14.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,39
7.22 ... 18.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,40
7.73 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,41
7.55 ... 20.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,42
6.95 ... 21.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,43
7.09 ... 18.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,44
6.95 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,45
7.11 ... 16.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,46
7.10 ... 18.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,47
7.54 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,48
7.64 ... 22.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,49
7.80 ... 23.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,50
7.87 ... 22.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,51
13.87 ... 28.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,52
7.71 ... 24.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,53
7.01 ... 18.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,54
7.09 ... 19.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,55
7.47 ... 20.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,56
8.23 ... 24.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,57
8.69 ... 23.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,58
8.11 ... 23.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,59
8.54 ... 24.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



58,60
8.15 ... 24.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,0
448.47 ...1268.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,1
6.08 ... 18.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,2
6.64 ... 18.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,3
6.76 ... 21.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,4
8.21 ... 31.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,5
7.92 ... 30.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,6
8.00 ... 31.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,7
7.48 ... 24.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,8
6.64 ... 16.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,9
6.89 ... 16.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,10
7.06 ... 19.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,11
7.62 ... 22.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,12
6.93 ... 20.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,13
7.59 ... 25.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,14
8.17 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,15
7.83 ... 27.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,16
7.19 ... 27.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,17
7.18 ... 25.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,18
7.03 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,19
7.13 ... 20.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,20
7.09 ... 20.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,21
7.61 ... 25.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,22
7.71 ... 26.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,23
8.43 ... 30.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,24
8.06 ... 28.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,25
7.49 ... 24.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,26
7.56 ... 22.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,27
7.29 ... 22.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,28
7.67 ... 23.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,29
8.26 ... 29.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,30
7.52 ... 25.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,31
7.06 ... 24.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,32
7.19 ... 23.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,33
6.44 ... 15.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,34
6.24 ... 12.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,35
6.28 ... 13.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,36
3.42 ... 7.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,37
5.95 ... 10.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,38
6.70 ... 13.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,39
8.20 ... 24.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,40
8.63 ... 22.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,41
8.34 ... 24.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,42
8.65 ... 25.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,43
8.59 ... 24.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,44
8.07 ... 25.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,47
8.06 ... 22.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,48
8.63 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,49
11.03 ... 28.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,50
8.60 ... 26.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,51
7.89 ... 23.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,52
8.06 ... 26.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,53
7.82 ... 25.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,54
7.20 ... 23.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,55
7.96 ... 24.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,56
10.22 ... 26.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,57
7.99 ... 21.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,58
8.47 ... 22.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,59
8.13 ... 23.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



59,60
7.94 ... 23.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,0
446.83 ...1393.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,1
6.19 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,2
6.67 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,3
6.49 ... 31.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,4
6.64 ... 34.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,5
6.54 ... 31.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,6
6.36 ... 22.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,7
6.27 ... 16.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,8
6.25 ... 16.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,9
6.36 ... 17.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,10
6.79 ... 19.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,11
6.47 ... 19.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,12
6.48 ... 20.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,13
6.79 ... 22.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,14
6.76 ... 28.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,15
6.41 ... 29.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,16
6.44 ... 26.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,17
6.49 ... 21.82
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



60,18
6.28 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,19
6.63 ... 21.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,20
6.47 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,21
6.60 ... 23.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,22
6.39 ... 26.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,23
6.39 ... 28.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,24
6.59 ... 27.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,25
6.49 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,26
6.56 ... 21.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,27
6.50 ... 25.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,28
6.65 ... 25.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,29
6.76 ... 27.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,30
6.41 ... 29.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,31
6.44 ... 24.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,32
6.39 ... 19.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,33
6.10 ... 12.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,34
6.03 ... 12.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,35
3.50 ... 11.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,36
4.47 ... 10.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,37
5.93 ... 10.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,38
6.35 ... 15.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,39
6.88 ... 21.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,40
6.98 ... 24.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,41
7.30 ... 26.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,42
8.16 ... 26.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,43
7.14 ... 25.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,44
6.72 ... 24.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,45
6.54 ... 20.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,46
6.56 ... 22.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,47
6.64 ... 23.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,48
6.69 ... 25.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,49
7.15 ... 22.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,50
6.83 ... 22.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,51
36.30 ... 56.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,52
7.29 ... 26.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,53
17.34 ... 31.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,54
7.12 ... 26.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,55
6.74 ... 23.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,56
6.68 ... 22.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,57
7.15 ... 24.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,58
7.49 ... 25.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,59
7.28 ... 26.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



60,60
7.61 ... 25.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,0
428.52 ...1310.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,1
6.36 ... 17.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,2
6.62 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,3
7.10 ... 26.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,4
6.76 ... 27.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,5
6.98 ... 29.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,6
6.42 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,7
6.11 ... 16.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,8
6.32 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,9
6.27 ... 15.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,10
6.74 ... 18.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,11
6.71 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,12
6.86 ... 22.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,13
7.01 ... 25.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,14
7.39 ... 30.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,15
8.01 ... 26.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,16
6.95 ... 26.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,17
6.79 ... 19.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,18
6.69 ... 16.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,19
6.58 ... 19.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,20
6.96 ... 21.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,21
6.83 ... 24.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,22
6.94 ... 27.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,23
7.41 ... 28.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,24
6.91 ... 25.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,25
6.76 ... 19.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,26
6.09 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,27
6.74 ... 23.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,28
7.69 ... 29.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,29
7.05 ... 30.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,30
7.09 ... 29.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,31
6.80 ... 22.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,32
6.40 ... 18.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,33
6.35 ... 12.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,34
6.01 ... 11.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,35
4.77 ... 9.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,36
5.30 ... 10.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,37
5.90 ... 10.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,38
6.76 ... 15.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,39
7.00 ... 24.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,40
7.09 ... 25.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,41
7.35 ... 25.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,42
7.77 ... 26.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,43
7.85 ... 26.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,44
6.99 ... 21.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,45
6.76 ... 21.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,46
6.76 ... 20.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,47
7.04 ... 20.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,48
7.52 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,49
7.33 ... 25.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,50
7.55 ... 24.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,51
7.68 ... 25.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,52
7.61 ... 26.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,53
7.48 ... 28.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,54
7.67 ... 28.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,55
7.56 ... 23.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,56
7.13 ... 20.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,57
7.35 ... 20.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,58
8.41 ... 23.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,59
7.79 ... 23.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



61,60
8.04 ... 22.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,0
429.80 ...1229.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,1
6.93 ... 14.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,2
6.49 ... 19.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,3
7.25 ... 26.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,4
7.19 ... 25.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,5
6.91 ... 26.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,6
7.09 ... 21.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,7
6.43 ... 15.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,8
6.29 ... 15.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,9
6.48 ... 15.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,10
6.81 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,11
6.83 ... 17.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,12
6.91 ... 20.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,13
6.91 ... 22.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,14
7.31 ... 26.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,15
7.32 ... 26.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,16
7.32 ... 25.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,17
6.83 ... 19.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,18
6.70 ... 16.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,19
6.78 ... 16.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,20
6.82 ... 20.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,21
7.11 ... 22.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,22
7.18 ... 24.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,23
7.31 ... 24.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,24
7.15 ... 22.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,25
6.81 ... 20.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,26
6.56 ... 19.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,27
7.22 ... 23.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,28
7.64 ... 27.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,29
7.43 ... 28.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,30
7.66 ... 28.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,31
7.27 ... 22.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,32
6.62 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,33
6.52 ... 13.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,34
6.51 ... 12.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,35
5.51 ... 9.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,36
5.10 ... 11.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,37
6.40 ... 10.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,38
7.05 ... 14.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,39
7.67 ... 21.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,40
7.48 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,41
7.56 ... 23.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,42
7.59 ... 23.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,43
7.67 ... 24.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,44
6.91 ... 18.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,45
6.92 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,46
6.89 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,47
7.05 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,48
7.30 ... 21.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,49
7.42 ... 20.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,50
7.32 ... 22.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,51
7.23 ... 22.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,52
8.19 ... 25.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,53
7.83 ... 25.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,54
6.96 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,55
7.14 ... 19.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,56
7.57 ... 23.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,57
7.46 ... 25.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,58
7.66 ... 24.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,59
7.70 ... 25.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



62,60
7.48 ... 23.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,0
449.55 ...1130.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,1
6.60 ... 16.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,2
6.62 ... 20.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,3
6.54 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,4
7.27 ... 28.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,5
7.20 ... 27.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,6
6.59 ... 19.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,7
6.49 ... 15.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,8
6.86 ... 16.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,9
6.56 ... 15.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,10
6.78 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,11
6.62 ... 16.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,12
6.83 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,13
7.03 ... 23.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,14
7.65 ... 25.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,15
7.19 ... 26.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,16
7.02 ... 21.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,17
7.01 ... 19.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,18
6.85 ... 17.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,19
6.77 ... 15.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,20
6.70 ... 18.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,21
7.40 ... 21.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,22
8.25 ... 23.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,23
7.67 ... 23.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,24
7.20 ... 23.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,25
6.91 ... 19.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,26
7.24 ... 19.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,27
8.07 ... 23.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,28
8.34 ... 25.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,29
9.03 ... 27.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,30
8.14 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,31
7.45 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,32
6.76 ... 15.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,33
6.23 ... 10.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,34
6.33 ... 10.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,35
3.02 ... 6.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,36
5.42 ... 8.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,37
6.34 ... 11.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,38
6.70 ... 15.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,39
7.31 ... 21.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,40
7.45 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,41
7.45 ... 21.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,42
8.81 ... 19.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,43
7.30 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,44
7.13 ... 19.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,45
6.88 ... 14.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,46
7.12 ... 18.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,47
7.13 ... 17.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,48
11.16 ... 26.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,49
7.33 ... 18.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,50
9.88 ... 25.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,51
7.37 ... 19.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,52
7.68 ... 20.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,53
7.42 ... 20.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,54
6.97 ... 16.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,55
7.27 ... 17.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,56
7.60 ... 18.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,57
9.01 ... 19.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,58
10.17 ... 24.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,59
8.28 ... 20.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



63,60
7.85 ... 20.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,0
434.69 ...1166.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,1
6.45 ... 14.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,2
6.24 ... 16.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,3
6.54 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,4
7.01 ... 24.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,5
7.13 ... 28.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,6
8.59 ... 29.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,7
7.63 ... 27.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,8
6.66 ... 20.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,9
6.57 ... 16.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,10
6.37 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,11
6.75 ... 17.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,12
6.66 ... 18.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,13
6.61 ... 18.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,14
6.72 ... 21.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,15
7.21 ... 24.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,16
6.87 ... 28.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,17
6.82 ... 22.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,18
6.71 ... 23.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,19
6.90 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,20
6.90 ... 17.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,21
7.09 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,22
7.42 ... 22.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,23
7.84 ... 24.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,24
7.58 ... 23.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,25
8.36 ... 24.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,26
7.69 ... 23.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,27
7.13 ... 19.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,28
7.10 ... 18.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,29
7.60 ... 22.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,30
8.53 ... 26.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,31
7.40 ... 26.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,32
7.25 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,33
6.74 ... 18.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,34
6.73 ... 14.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,35
6.12 ... 10.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,36
6.60 ... 10.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,37
0.94 ... 6.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,38
6.02 ... 10.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,39
6.53 ... 11.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,40
7.22 ... 18.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,41
7.55 ... 20.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,42
7.37 ... 19.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,43
7.56 ... 19.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,44
7.66 ... 21.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,45
7.48 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,46
7.03 ... 17.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,47
7.07 ... 16.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,48
7.47 ... 18.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,49
7.61 ... 19.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,50
8.19 ... 19.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,51
8.18 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,52
7.50 ... 19.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,53
7.51 ... 20.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,54
8.09 ... 22.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,55
7.40 ... 17.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,56
7.48 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,57
7.47 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,58
8.05 ... 21.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,59
7.98 ... 21.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



64,60
8.67 ... 22.10
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



65,0
420.38 ...1080.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,1
6.19 ... 15.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,2
6.39 ... 15.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,3
6.61 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,4
6.43 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,5
7.58 ... 25.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,6
7.00 ... 26.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,7
6.67 ... 20.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,8
6.18 ... 14.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,9
6.27 ... 13.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,10
6.43 ... 14.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,11
6.42 ... 15.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,12
6.63 ... 15.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,13
6.41 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,14
6.79 ... 20.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,15
7.27 ... 23.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,16
6.65 ... 24.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,17
7.04 ... 22.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,18
6.56 ... 16.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,19
6.46 ... 14.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,20
6.72 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,21
6.93 ... 19.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,22
6.83 ... 20.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,23
7.35 ... 24.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,24
7.03 ... 22.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,25
6.96 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,26
6.87 ... 17.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,27
6.67 ... 17.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,28
7.37 ... 20.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,29
7.37 ... 22.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,30
6.89 ... 24.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,31
7.61 ... 22.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,32
6.94 ... 18.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,33
6.45 ... 15.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,34
5.93 ... 11.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,35
6.49 ... 10.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,36
2.88 ... 7.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,37
5.34 ... 8.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,38
6.51 ... 10.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,39
7.05 ... 16.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,40
7.33 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,41
7.37 ... 19.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,42
7.58 ... 21.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,43
7.62 ... 24.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,44
7.25 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,45
6.93 ... 16.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,46
6.52 ... 16.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,47
6.94 ... 18.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,48
7.57 ... 20.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,49
7.27 ... 19.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,50
7.37 ... 21.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,51
7.32 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,52
8.00 ... 21.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,53
7.62 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,54
7.76 ... 20.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,55
7.30 ... 17.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,56
7.66 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,57
7.51 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,58
8.46 ... 23.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,59
8.53 ... 20.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



65,60
8.32 ... 22.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,0
402.32 ...1018.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,1
6.23 ... 13.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,2
6.48 ... 15.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,3
6.81 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,4
6.94 ... 22.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,5
6.87 ... 25.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,6
7.85 ... 27.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,7
7.21 ... 22.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,8
6.91 ... 15.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,9
6.74 ... 14.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,10
6.44 ... 15.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,11
7.01 ... 15.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,12
6.99 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,13
6.50 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,14
6.43 ... 21.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,15
7.48 ... 25.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,16
7.01 ... 24.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,17
7.19 ... 22.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,18
6.57 ... 17.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,19
6.59 ... 16.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,20
6.53 ... 15.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,21
7.22 ... 19.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,22
7.08 ... 19.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,23
7.14 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,24
7.27 ... 26.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,25
6.97 ... 22.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,26
6.59 ... 17.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,27
6.52 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,28
6.78 ... 19.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,29
7.08 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,30
7.41 ... 25.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,31
7.27 ... 20.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,32
6.78 ... 19.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,35
6.31 ... 10.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,36
4.06 ... 15.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,37
5.17 ... 9.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,38
5.99 ... 10.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,39
6.89 ... 14.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,40
7.43 ... 18.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,41
7.29 ... 19.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,42
8.16 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,43
7.71 ... 19.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,44
6.69 ... 19.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,47
7.03 ... 18.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,48
7.45 ... 20.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,49
8.44 ... 23.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,50
7.78 ... 22.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,51
9.04 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,52
7.82 ... 22.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,53
7.38 ... 19.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,54
7.25 ... 18.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,55
7.70 ... 19.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,56
7.95 ... 22.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,57
8.31 ... 22.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,58
8.57 ... 24.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,59
8.08 ... 23.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



66,60
10.16 ... 27.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,0
464.12 ...1143.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,1
6.68 ... 15.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,2
6.74 ... 16.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,3
7.28 ... 20.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,4
8.60 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,5
9.86 ... 27.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,6
9.85 ... 26.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,7
7.75 ... 20.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,8
6.66 ... 14.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,9
6.45 ... 13.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,10
7.26 ... 15.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,11
7.56 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,12
7.47 ... 18.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,13
7.63 ... 21.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,14
7.98 ... 22.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,15
7.81 ... 23.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,16
7.71 ... 22.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,17
6.81 ... 19.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,18
6.88 ... 16.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,19
6.82 ... 15.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,20
7.51 ... 17.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,21
7.20 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,22
8.16 ... 22.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,23
8.12 ... 22.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,24
8.37 ... 23.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,25
7.10 ... 17.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,26
7.43 ... 18.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,27
7.59 ... 18.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,28
8.38 ... 23.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,29
9.24 ... 24.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,30
9.05 ... 25.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,31
8.69 ... 22.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,32
7.59 ... 18.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,33
6.84 ... 13.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,34
6.30 ... 10.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,35
5.80 ... 11.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,36
1.42 ... 9.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,37
5.60 ... 10.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,38
6.83 ... 13.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,39
7.59 ... 20.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,40
7.76 ... 18.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,41
11.61 ... 30.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,42
7.86 ... 21.35
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



67,43
7.43 ... 24.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,44
7.17 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,45
7.70 ... 18.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,46
7.15 ... 18.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,47
6.98 ... 19.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,48
7.82 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,49
7.11 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,50
7.46 ... 20.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,51
7.25 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,52
7.41 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,53
6.96 ... 20.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,54
7.15 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,55
9.80 ... 24.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,56
8.06 ... 24.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,57
8.62 ... 25.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,58
8.42 ... 25.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,59
9.31 ... 23.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



67,60
8.44 ... 26.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,0
416.87 ...1179.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,1
6.19 ... 15.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,2
6.46 ... 19.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,3
6.28 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,4
6.73 ... 25.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,5
6.70 ... 24.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,6
6.36 ... 19.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,7
6.12 ... 14.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,8
6.05 ... 14.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,9
6.24 ... 14.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,10
6.34 ... 15.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,11
6.60 ... 16.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,12
6.67 ... 19.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,13
6.68 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,14
6.90 ... 23.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,15
7.34 ... 28.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,16
6.73 ... 23.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,17
6.71 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,18
6.22 ... 15.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,19
6.45 ... 16.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,20
6.49 ... 19.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,21
6.53 ... 20.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,22
6.79 ... 22.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,23
6.94 ... 24.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,24
6.64 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,25
6.31 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,26
6.53 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,27
6.80 ... 21.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,28
7.10 ... 24.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,29
6.79 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,30
7.07 ... 23.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,31
5.97 ... 17.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,32
6.39 ... 16.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,33
6.47 ... 13.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,34
6.24 ... 11.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,35
5.21 ... 10.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,36
3.19 ... 7.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,37
5.73 ... 9.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,38
6.59 ... 13.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,39
6.91 ... 19.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,40
7.08 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,41
6.94 ... 20.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,42
7.02 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,43
6.89 ... 22.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,44
6.75 ... 19.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,45
6.68 ... 16.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,46
6.72 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,47
7.03 ... 20.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,48
6.68 ... 20.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,49
7.44 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,50
7.89 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,51
8.44 ... 24.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,52
8.59 ... 27.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,53
8.30 ... 23.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,54
8.43 ... 25.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,55
7.57 ... 22.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,56
7.51 ... 22.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,57
7.93 ... 25.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,58
7.90 ... 26.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,59
8.14 ... 26.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



68,60
8.28 ... 28.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,0
395.80 ...1182.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,1
6.30 ... 18.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,2
6.76 ... 20.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,3
6.87 ... 24.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,4
8.94 ... 28.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,5
6.99 ... 30.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,6
6.52 ... 20.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,7
6.46 ... 15.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,8
6.43 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,9
6.21 ... 14.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,10
6.75 ... 18.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,11
6.70 ... 18.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,12
6.64 ... 20.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,13
7.50 ... 23.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,14
7.13 ... 29.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,15
6.36 ... 23.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,16
7.11 ... 26.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,17
6.72 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,18
6.76 ... 16.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,19
6.75 ... 18.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,20
6.84 ... 21.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,21
7.00 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,22
7.25 ... 25.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,25
6.76 ... 21.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,26
6.95 ... 21.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,27
6.95 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,28
7.62 ... 29.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,29
7.55 ... 29.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,30
7.17 ... 28.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,31
6.95 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,32
6.52 ... 17.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,33
6.20 ... 11.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,34
6.18 ... 10.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,35
5.99 ... 18.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,36
5.51 ... 9.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,37
6.34 ... 10.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,38
6.68 ... 16.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,39
7.35 ... 25.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,40
7.59 ... 24.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,41
7.70 ... 25.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,42
8.25 ... 28.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,43
7.33 ... 23.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,45
7.03 ... 21.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,46
6.88 ... 21.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,49
7.31 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,50
8.02 ... 24.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,51
7.96 ... 26.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,52
7.98 ... 26.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,53
7.56 ... 27.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,54
7.13 ... 23.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,55
6.87 ... 19.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,56
7.43 ... 24.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,57
8.31 ... 25.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,58
7.73 ... 26.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,59
8.25 ... 25.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



69,60
8.32 ... 25.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,0
421.26 ...1123.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,1
6.46 ... 15.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,2
6.42 ... 16.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,3
6.68 ... 23.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,4
7.01 ... 25.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,5
6.94 ... 27.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,6
6.62 ... 21.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,7
6.45 ... 14.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,8
6.12 ... 13.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,9
6.36 ... 14.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,10
6.53 ... 17.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,11
6.48 ... 17.08
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



70,12
6.60 ... 17.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,13
6.91 ... 22.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,14
7.09 ... 25.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,15
6.89 ... 26.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,16
6.67 ... 21.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,17
6.54 ... 17.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,18
6.78 ... 15.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,19
6.45 ... 15.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,20
6.68 ... 19.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,21
6.98 ... 21.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,22
7.41 ... 24.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,23
7.23 ... 23.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,24
6.86 ... 22.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,25
6.76 ... 19.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,26
6.61 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,27
7.11 ... 21.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,28
6.51 ... 22.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,29
7.07 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,30
6.90 ... 23.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,31
6.77 ... 19.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,32
6.63 ... 16.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,33
6.32 ... 12.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,34
6.36 ... 10.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,35
4.66 ... 7.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,36
5.75 ... 8.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,37
6.22 ... 9.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,38
6.62 ... 14.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,39
7.17 ... 20.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,40
7.81 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,41
7.11 ... 20.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,42
8.11 ... 24.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,43
7.61 ... 22.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,44
7.12 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,45
6.99 ... 18.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,46
7.17 ... 19.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,47
7.19 ... 20.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,48
6.85 ... 20.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,49
7.28 ... 21.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,50
8.47 ... 25.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,51
8.31 ... 24.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,52
7.93 ... 24.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,53
8.45 ... 27.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,54
7.21 ... 18.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,55
7.56 ... 18.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,56
7.40 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,57
7.85 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,58
7.66 ... 23.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,59
7.98 ... 23.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



70,60
7.83 ... 23.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,0
428.41 ...1094.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,1
6.24 ... 15.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,2
6.74 ... 16.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,3
7.13 ... 24.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,4
6.72 ... 24.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,5
7.53 ... 27.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,6
6.72 ... 18.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,7
6.56 ... 14.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,8
6.45 ... 13.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,9
6.39 ... 14.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,10
6.50 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,11
6.48 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,12
6.66 ... 19.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,13
6.62 ... 20.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,14
6.90 ... 22.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,15
6.72 ... 25.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,16
6.93 ... 22.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,17
6.55 ... 17.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,18
6.50 ... 14.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,19
6.70 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,20
6.47 ... 17.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,21
6.75 ... 19.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,22
7.40 ... 21.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,23
7.38 ... 23.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,24
7.23 ... 24.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,25
6.64 ... 16.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,26
6.95 ... 17.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,27
7.91 ... 22.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,28
8.49 ... 25.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,29
8.34 ... 25.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,30
8.53 ... 24.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,31
7.39 ... 19.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,32
6.48 ... 15.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,33
6.22 ... 11.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,34
6.33 ... 10.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,35
2.50 ... 6.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,36
5.92 ... 9.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,37
6.42 ... 10.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,38
6.99 ... 16.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,40
7.81 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,41
7.66 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,42
8.19 ... 25.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,43
7.49 ... 20.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,44
7.20 ... 18.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,45
6.90 ... 18.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,46
6.66 ... 18.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,47
7.53 ... 21.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,48
7.85 ... 20.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,49
7.99 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,50
7.48 ... 22.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,51
8.52 ... 22.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,52
7.89 ... 24.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,53
7.79 ... 19.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,54
7.42 ... 21.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,55
7.78 ... 18.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,56
8.39 ... 24.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,57
10.37 ... 25.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,58
8.38 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,59
10.17 ... 24.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



71,60
10.02 ... 26.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,0
430.22 ...1241.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,1
6.30 ... 16.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,2
6.67 ... 18.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,3
6.87 ... 23.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,4
7.53 ... 29.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,5
7.00 ... 27.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,6
7.24 ... 28.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,7
6.55 ... 19.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,8
6.26 ... 15.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,9
6.23 ... 15.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,10
6.36 ... 16.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,11
6.93 ... 17.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,12
6.87 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,13
6.90 ... 20.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,14
6.94 ... 26.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,15
7.35 ... 25.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,16
7.04 ... 23.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,17
6.66 ... 20.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,18
6.54 ... 16.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,19
6.51 ... 17.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,20
6.76 ... 18.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,21
6.94 ... 22.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,22
6.95 ... 23.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,23
7.02 ... 26.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,24
6.65 ... 22.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,25
6.81 ... 23.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,26
6.86 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,27
7.51 ... 24.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,28
8.54 ... 26.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,29
9.07 ... 31.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,30
8.95 ... 30.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,31
7.22 ... 22.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,32
6.73 ... 19.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,33
6.44 ... 15.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,34
6.20 ... 10.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,35
5.92 ... 10.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,36
5.41 ... 9.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,37
5.99 ... 9.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,38
6.47 ... 13.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,39
6.96 ... 17.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,40
7.60 ... 23.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,41
7.73 ... 23.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,42
7.61 ... 23.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,43
7.13 ... 20.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,44
6.81 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,45
6.87 ... 21.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,46
6.95 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,47
7.15 ... 22.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,48
7.52 ... 21.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,49
7.54 ... 22.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,50
7.36 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,51
7.98 ... 24.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,52
6.99 ... 23.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,53
7.21 ... 22.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,54
7.14 ... 20.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,55
7.43 ... 21.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,56
8.44 ... 26.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,57
8.58 ... 21.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,58
8.15 ... 23.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,59
7.97 ... 23.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



72,60
8.29 ... 23.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,0
417.63 ...1125.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,1
6.21 ... 16.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,2
6.52 ... 20.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,3
6.75 ... 21.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,4
7.73 ... 25.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,5
7.21 ... 23.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,6
6.68 ... 24.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,7
6.36 ... 15.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,8
6.31 ... 14.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,9
6.23 ... 14.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,10
6.71 ... 17.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,11
6.86 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,12
7.08 ... 20.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,13
6.59 ... 24.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,14
7.16 ... 24.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,15
6.63 ... 24.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,16
6.78 ... 22.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,17
6.51 ... 16.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,18
7.08 ... 18.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,19
6.81 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,20
7.01 ... 18.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,21
6.85 ... 17.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,22
7.61 ... 25.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,23
6.99 ... 22.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,24
7.09 ... 22.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,25
6.80 ... 18.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,26
6.35 ... 19.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,27
7.42 ... 22.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,28
6.72 ... 22.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,29
6.67 ... 25.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,30
6.53 ... 23.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,31
6.22 ... 19.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,32
6.54 ... 16.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,33
5.85 ... 11.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,34
5.80 ... 11.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,35
1.85 ... 5.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,36
5.87 ... 9.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,37
6.25 ... 11.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,38
6.59 ... 16.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,39
6.84 ... 19.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,40
6.80 ... 19.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,41
7.40 ... 21.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,42
7.41 ... 19.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,43
6.62 ... 19.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,44
6.77 ... 18.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,45
6.64 ... 19.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,46
6.54 ... 18.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,47
6.95 ... 20.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,48
7.26 ... 22.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,49
7.22 ... 21.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,50
7.32 ... 23.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,51
6.84 ... 21.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,52
6.77 ... 17.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,53
6.93 ... 20.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,54
7.81 ... 20.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,55
8.15 ... 22.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,56
8.63 ... 19.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,57
9.30 ... 25.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,58
9.94 ... 24.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,59
9.72 ... 26.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



73,60
8.15 ... 21.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,0
401.10 ... 879.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,1
6.06 ... 12.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,2
6.09 ... 12.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,3
6.67 ... 15.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,4
6.77 ... 18.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,5
6.81 ... 19.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,6
7.20 ... 18.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,7
6.39 ... 14.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,8
5.84 ... 11.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,10
6.34 ... 12.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,11
6.61 ... 12.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,12
6.49 ... 13.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,13
6.94 ... 15.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,14
6.85 ... 17.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,15
7.26 ... 17.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,16
7.08 ... 17.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,19
6.31 ... 13.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,20
6.22 ... 14.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,21
6.61 ... 14.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,22
6.75 ... 17.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,23
6.81 ... 16.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,24
6.64 ... 17.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,25
6.86 ... 16.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,26
6.75 ... 14.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,27
6.61 ... 15.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,28
6.94 ... 17.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,29
7.21 ... 19.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,30
7.04 ... 20.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,31
6.83 ... 17.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,32
6.58 ... 15.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,33
5.78 ... 12.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,34
5.91 ... 10.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,35
4.98 ... 8.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,36
0.02 ... 4.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,37
5.82 ... 9.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,38
6.57 ... 11.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,39
7.46 ... 15.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,40
8.08 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,41
8.27 ... 20.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,42
7.81 ... 18.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,43
7.54 ... 17.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,44
7.13 ... 15.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,45
6.87 ... 13.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,46
6.85 ... 15.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,47
6.49 ... 14.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,48
7.81 ... 18.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,49
7.15 ... 17.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,50
7.12 ... 19.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,51
7.57 ... 19.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,52
7.01 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,53
6.76 ... 14.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,54
7.07 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,55
7.29 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,56
8.16 ... 18.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,57
8.53 ... 20.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,58
8.51 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,59
8.34 ... 18.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



74,60
9.31 ... 20.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,0
405.23 ...1107.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,1
6.29 ... 14.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,2
6.14 ... 15.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,3
6.20 ... 22.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,4
6.46 ... 24.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,5
6.51 ... 24.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,6
6.23 ... 19.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,7
6.06 ... 14.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,8
6.04 ... 13.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,9
5.82 ... 13.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,10
6.27 ... 16.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,11
6.29 ... 14.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,12
6.34 ... 16.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,13
6.31 ... 20.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,14
6.57 ... 21.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,15
6.23 ... 22.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,16
6.45 ... 23.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,17
6.48 ... 16.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,18
6.37 ... 15.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,19
6.32 ... 16.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,20
6.30 ... 17.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,21
6.50 ... 18.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,22
6.30 ... 19.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,23
6.61 ... 20.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,24
6.35 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,25
6.45 ... 17.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,26
6.28 ... 18.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,27
6.44 ... 20.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,28
6.53 ... 22.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,29
6.96 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,30
6.42 ... 26.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,31
6.34 ... 19.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,32
6.34 ... 16.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,33
5.87 ... 12.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,34
6.05 ... 10.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,35
3.53 ... 10.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,36
5.19 ... 9.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,37
6.26 ... 10.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,38
6.32 ... 14.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,39
6.71 ... 18.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,40
6.75 ... 20.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,41
6.58 ... 21.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,42
6.82 ... 21.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,43
6.80 ... 21.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,44
6.41 ... 18.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,45
6.51 ... 16.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,46
6.51 ... 17.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,47
6.68 ... 18.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,48
6.69 ... 21.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,49
6.94 ... 19.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,50
7.28 ... 22.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,51
7.17 ... 20.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,52
6.86 ... 22.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,53
8.81 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,54
6.67 ... 18.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,55
6.74 ... 17.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,56
7.19 ... 18.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,57
7.02 ... 20.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,58
7.29 ... 21.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,59
7.32 ... 23.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



75,60
7.32 ... 21.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,0
412.45 ...1108.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,1
6.26 ... 15.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,2
6.29 ... 16.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,3
6.68 ... 21.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,4
6.56 ... 25.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,5
6.81 ... 25.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,6
6.39 ... 20.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,7
6.10 ... 14.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,8
7.03 ... 13.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,9
6.07 ... 14.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,10
6.44 ... 16.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,11
6.59 ... 16.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,12
6.03 ... 16.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,13
6.87 ... 21.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,14
6.63 ... 22.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,15
6.78 ... 25.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,16
7.03 ... 21.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,17
6.60 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,18
6.58 ... 15.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,19
6.47 ... 15.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,20
6.54 ... 19.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,21
6.70 ... 20.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,22
6.68 ... 24.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,23
6.71 ... 20.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,24
6.74 ... 20.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,25
6.47 ... 18.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,26
6.49 ... 17.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,27
6.69 ... 20.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,28
6.44 ... 20.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,29
6.92 ... 23.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,30
6.99 ... 22.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,31
6.70 ... 19.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,32
6.44 ... 16.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,33
6.01 ... 11.72
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



76,34
5.85 ... 10.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,35
4.24 ... 10.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,36
5.62 ... 12.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,37
6.10 ... 9.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,38
6.55 ... 14.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,39
7.04 ... 20.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,40
6.95 ... 22.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,41
6.73 ... 22.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,42
6.79 ... 23.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,43
6.51 ... 22.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,44
6.58 ... 18.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,45
6.74 ... 17.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,46
6.57 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,47
6.86 ... 18.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,48
7.03 ... 21.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,49
7.08 ... 21.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,50
7.41 ... 21.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,51
7.44 ... 22.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,52
6.74 ... 21.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,53
7.28 ... 22.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,54
6.75 ... 19.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,55
6.91 ... 18.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,56
7.05 ... 23.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,57
7.41 ... 21.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,58
7.73 ... 21.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,59
7.84 ... 23.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



76,60
9.77 ... 23.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,0
427.84 ...1200.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,1
6.07 ... 14.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,2
6.29 ... 18.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,3
6.45 ... 23.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,4
7.01 ... 26.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,5
6.99 ... 24.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,6
6.61 ... 20.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,7
6.34 ... 15.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,8
6.00 ... 14.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,9
6.21 ... 15.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,10
6.88 ... 17.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,11
6.61 ... 17.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,12
6.78 ... 19.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,13
7.04 ... 23.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,14
7.01 ... 25.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,15
6.75 ... 27.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,16
7.12 ... 26.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,17
6.86 ... 18.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,18
6.70 ... 17.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,19
6.72 ... 16.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,20
6.38 ... 18.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,21
6.28 ... 20.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,22
6.96 ... 24.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,23
7.07 ... 23.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,24
6.61 ... 21.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,25
6.59 ... 19.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,26
6.62 ... 18.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,27
7.12 ... 21.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,28
7.27 ... 25.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,29
7.30 ... 24.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,30
7.41 ... 24.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,31
7.21 ... 21.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,32
6.84 ... 16.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,33
6.26 ... 11.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,34
6.74 ... 11.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,35
4.13 ... 11.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,36
5.14 ... 8.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,37
6.07 ... 10.49
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,38
6.45 ... 14.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,39
6.68 ... 19.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,40
7.44 ... 22.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,41
6.68 ... 22.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,42
6.44 ... 21.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,43
6.89 ... 24.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,44
6.73 ... 20.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,45
6.86 ... 20.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,46
7.15 ... 21.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,47
7.02 ... 18.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,48
8.73 ... 25.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,49
7.11 ... 21.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,50
7.80 ... 23.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,51
7.37 ... 21.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,52
15.38 ... 25.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,53
7.08 ... 24.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,54
6.97 ... 18.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,55
7.21 ... 20.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,56
7.40 ... 22.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,57
7.36 ... 22.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,58
7.62 ... 23.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,59
7.87 ... 21.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



77,60
8.02 ... 23.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,0
417.24 ... 973.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,1
6.10 ... 14.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,2
6.42 ... 14.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,3
6.81 ... 20.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,4
6.74 ... 23.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,5
6.70 ... 23.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,6
6.85 ... 21.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,7
6.34 ... 14.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,8
6.15 ... 13.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,9
6.10 ... 13.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,10
6.21 ... 14.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,11
6.22 ... 13.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,12
6.14 ... 14.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,13
6.52 ... 19.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,14
6.57 ... 19.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,15
6.52 ... 18.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,16
6.65 ... 20.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,17
6.19 ... 16.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,18
6.43 ... 13.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,19
6.39 ... 13.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,20
6.73 ... 16.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,21
6.54 ... 18.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,22
6.86 ... 19.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,23
6.99 ... 17.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,24
6.15 ... 15.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,25
6.35 ... 16.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,26
6.71 ... 16.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,27
7.22 ... 18.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,28
7.20 ... 18.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,29
7.35 ... 22.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,30
7.07 ... 21.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,31
6.88 ... 21.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,32
6.54 ... 16.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,33
6.17 ... 12.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,34
5.79 ... 9.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,35
4.85 ... 13.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,36
4.30 ... 10.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,37
6.13 ... 11.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,38
6.48 ... 14.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,39
6.94 ... 14.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,40
7.10 ... 18.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,41
7.03 ... 18.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,42
7.18 ... 19.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,43
6.79 ... 18.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,44
6.61 ... 15.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,45
6.65 ... 15.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,46
7.08 ... 15.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,47
6.92 ... 15.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,48
7.04 ... 17.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,49
7.27 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,50
7.38 ... 18.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,51
7.38 ... 17.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,52
8.64 ... 25.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,53
7.00 ... 19.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,54
6.94 ... 16.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,55
7.22 ... 18.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,56
7.18 ... 18.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,57
7.33 ... 19.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,58
7.53 ... 19.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,59
7.98 ... 20.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



78,60
8.18 ... 21.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,0
457.26 ...1774.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,2
7.47 ... 40.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,3
7.37 ... 41.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,4
7.88 ... 41.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,5
7.86 ... 47.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,6
8.66 ... 49.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,7
8.08 ... 41.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,9
7.84 ... 50.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,10
8.08 ... 51.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,11
7.84 ... 30.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,12
8.11 ... 32.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,14
7.46 ... 35.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,15
7.61 ... 32.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,16
7.72 ... 31.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,17
7.69 ... 29.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,18
7.86 ... 30.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,19
7.77 ... 31.27
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



79,20
7.81 ... 31.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,21
7.54 ... 36.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,23
7.53 ... 31.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,24
7.38 ... 34.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,25
7.35 ... 33.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,26
7.44 ... 31.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,27
11.57 ... 43.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,28
7.44 ... 29.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,29
7.59 ... 30.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,30
7.92 ... 32.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,31
7.70 ... 28.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,33
7.66 ... 28.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,34
7.81 ... 30.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,35
8.23 ... 29.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,36
8.01 ... 31.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,37
8.02 ... 31.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,38
67.26 ... 94.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,39
8.28 ... 31.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,40
8.14 ... 30.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,42
8.21 ... 32.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,43
7.99 ... 32.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,44
7.80 ... 30.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,45
7.76 ... 32.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,46
8.35 ... 34.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,47
7.25 ... 35.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,48
8.08 ... 37.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,49
8.14 ... 34.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,50
8.52 ... 37.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,51
7.82 ... 35.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,52
8.59 ... 36.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,54
8.01 ... 36.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,57
7.93 ... 31.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,58
8.28 ... 31.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



79,59
7.89 ... 30.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,0
526.86 ...2047.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,1
8.21 ... 43.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,2
8.49 ... 47.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,3
6.23 ... 35.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,4
7.69 ... 42.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,5
6.96 ... 39.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,6
7.66 ... 39.88
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,7
7.90 ... 44.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,8
8.01 ... 43.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,9
7.91 ... 47.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,10
7.77 ... 47.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,11
7.54 ... 27.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,12
8.00 ... 31.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,13
7.56 ... 32.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,14
7.55 ... 36.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,15
7.31 ... 31.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,16
7.47 ... 31.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,17
7.55 ... 29.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,18
7.42 ... 29.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,19
7.41 ... 32.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,20
7.58 ... 35.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,21
7.61 ... 36.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,22
7.78 ... 36.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,23
7.41 ... 33.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,24
7.48 ... 33.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,25
31.69 ... 61.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,26
7.45 ... 34.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,27
7.54 ... 34.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,28
7.24 ... 30.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,29
7.45 ... 30.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,30
6.79 ... 28.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,31
7.45 ... 30.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,32
8.26 ... 31.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,34
7.66 ... 29.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,35
8.52 ... 31.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,36
8.26 ... 30.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,37
8.11 ... 29.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,38
7.81 ... 29.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,39
7.56 ... 30.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,40
52.08 ... 80.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,41
7.56 ... 29.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,42
8.75 ... 33.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,43
8.04 ... 34.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,44
7.48 ... 31.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,45
7.48 ... 32.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,46
7.19 ... 32.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,47
7.41 ... 37.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,48
7.62 ... 35.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,49
7.79 ... 31.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,50
7.83 ... 32.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,51
8.64 ... 33.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,52
8.01 ... 32.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,53
7.25 ... 31.86
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,54
9.99 ... 34.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,55
7.77 ... 32.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,56
8.07 ... 32.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,57
8.85 ... 29.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,58
8.16 ... 33.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,59
7.83 ... 33.04
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



80,60
7.59 ... 29.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,0
552.27 ...1992.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,1
8.69 ... 43.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,2
9.06 ... 38.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,3
9.08 ... 36.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,4
8.72 ... 42.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,5
8.19 ... 40.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,6
8.92 ... 33.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,7
9.19 ... 37.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,8
9.06 ... 44.50
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,9
9.56 ... 47.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,10
8.22 ... 41.43
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,11
8.27 ... 29.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,12
8.78 ... 32.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,13
8.71 ... 34.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,14
8.45 ... 38.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,15
8.04 ... 36.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,16
8.46 ... 35.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,17
9.33 ... 34.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,18
8.26 ... 33.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,19
8.24 ... 35.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,20
7.77 ... 32.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,21
7.56 ... 36.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,22
7.93 ... 35.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,23
15.69 ... 44.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,24
7.64 ... 32.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,25
8.76 ... 32.89
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,26
8.19 ... 33.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,27
8.15 ... 31.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,28
8.79 ... 30.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,29
8.93 ... 31.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,30
9.84 ... 27.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,31
8.35 ... 29.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,32
9.67 ... 29.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,33
9.92 ... 33.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,34
8.74 ... 33.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,35
20.54 ... 42.31
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,36
8.92 ... 28.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,37
9.86 ... 32.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,38
9.57 ... 31.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,39
8.96 ... 28.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,40
10.34 ... 31.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,41
9.20 ... 29.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,42
8.74 ... 30.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,43
8.77 ... 31.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,44
9.15 ... 33.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,45
8.42 ... 33.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,46
8.00 ... 36.52
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



81,47
7.90 ... 33.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,48
8.34 ... 32.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,49
7.60 ... 31.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,50
8.04 ... 32.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,51
11.72 ... 35.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,52
9.43 ... 32.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,53
8.58 ... 31.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,54
9.74 ... 29.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,55
9.04 ... 33.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,56
9.39 ... 32.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,57
8.20 ... 28.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,58
10.45 ... 36.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,59
9.18 ... 31.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



81,60
10.69 ... 32.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,0
453.77 ...1753.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,1
7.40 ... 33.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,2
7.54 ... 32.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,3
7.69 ... 34.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,4
8.08 ... 35.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,5
7.65 ... 37.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,6
7.75 ... 37.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,7
7.50 ... 36.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,8
7.84 ... 37.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,9
7.15 ... 37.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,10
7.41 ... 42.06
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,11
7.52 ... 31.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,12
7.52 ... 31.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,13
6.59 ... 27.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,14
7.58 ... 32.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,15
7.50 ... 32.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,16
7.67 ... 30.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,17
7.68 ... 28.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,18
7.46 ... 30.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,19
7.85 ... 32.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,20
7.99 ... 34.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,21
7.56 ... 34.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,22
7.11 ... 30.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,23
7.27 ... 30.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,24
7.13 ... 28.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,25
7.12 ... 28.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,26
7.06 ... 27.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,27
7.13 ... 26.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,28
7.19 ... 25.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,29
7.19 ... 26.21
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,30
7.30 ... 25.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,31
7.45 ... 26.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,32
7.52 ... 25.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,33
7.94 ... 27.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,34
7.99 ... 27.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,35
7.56 ... 26.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,36
7.81 ... 26.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,37
8.11 ... 28.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,38
8.15 ... 27.05
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,39
7.57 ... 26.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,40
7.70 ... 26.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,41
7.65 ... 28.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,42
7.66 ... 28.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,43
7.59 ... 27.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,44
7.34 ... 28.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,45
7.23 ... 29.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,46
7.40 ... 29.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,47
7.70 ... 28.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,48
7.63 ... 28.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,49
7.48 ... 27.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,50
7.47 ... 28.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,51
7.29 ... 26.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,52
8.06 ... 28.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,53
7.56 ... 28.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,54
7.33 ... 27.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,55
7.43 ... 25.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,56
7.88 ... 27.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,57
7.76 ... 28.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,58
7.86 ... 26.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,59
7.89 ... 27.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



82,60
8.37 ... 27.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,0
488.61 ...2199.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,1
7.73 ... 45.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,2
7.83 ... 45.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,3
8.20 ... 46.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,4
8.84 ... 54.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,5
7.57 ... 46.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,6
7.94 ... 45.34
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,7
10.60 ... 47.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,8
8.18 ... 47.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,9
7.65 ... 51.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,10
7.48 ... 54.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,11
8.12 ... 30.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,12
8.01 ... 31.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,13
8.06 ... 39.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,14
7.53 ... 38.76
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,15
7.38 ... 37.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,16
8.55 ... 35.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,17
7.82 ... 34.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,18
8.02 ... 36.24
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,19
8.46 ... 43.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,20
7.87 ... 41.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,21
7.29 ... 36.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,22
7.14 ... 37.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,23
8.73 ... 43.47
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,24
7.45 ... 36.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,25
7.46 ... 37.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,26
6.71 ... 33.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,27
7.79 ... 34.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,28
7.93 ... 32.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,29
7.65 ... 31.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,30
7.64 ... 30.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,31
7.53 ... 30.40
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,32
7.73 ... 30.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,33
7.62 ... 31.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,34
7.50 ... 31.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,35
9.58 ... 35.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,36
8.41 ... 34.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,37
8.15 ... 31.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,38
8.24 ... 34.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,39
8.52 ... 24.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,40
10.75 ... 41.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,41
8.02 ... 34.85
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,42
7.94 ... 32.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,43
7.61 ... 31.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,44
8.24 ... 35.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,45
7.27 ... 34.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,46
7.31 ... 37.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,47
7.35 ... 35.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,48
7.69 ... 34.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,49
7.77 ... 36.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,50
7.57 ... 34.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,51
7.55 ... 32.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,52
8.23 ... 38.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,53
8.05 ... 35.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,54
8.02 ... 36.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,55
7.89 ... 33.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,56
9.11 ... 30.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,57
10.13 ... 37.17
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,58
7.83 ... 32.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,59
12.28 ... 42.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



83,60
7.70 ... 31.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,0
489.89 ...1913.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,1
7.60 ... 44.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,2
7.61 ... 42.44
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,3
7.66 ... 37.93
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,4
7.60 ... 38.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,5
7.79 ... 43.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,6
7.97 ... 39.29
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,7
8.19 ... 41.33
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,8
7.86 ... 40.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,9
7.74 ... 41.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,10
7.67 ... 45.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,11
7.72 ... 30.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,12
8.07 ... 29.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,13
7.83 ... 32.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,14
7.63 ... 33.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,15
7.50 ... 33.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,16
7.43 ... 28.51
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,17
7.96 ... 29.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,18
7.94 ... 30.28
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,19
8.64 ... 32.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,20
7.44 ... 33.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,21
7.67 ... 33.63
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,22
7.48 ... 31.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,23
22.10 ... 50.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,24
7.79 ... 30.48
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,25
8.61 ... 32.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,26
7.70 ... 30.16
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,27
7.46 ... 28.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,28
7.46 ... 29.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,29
7.41 ... 27.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,30
8.99 ... 34.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,31
7.38 ... 26.74
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,32
7.18 ... 25.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,33
7.65 ... 27.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,34
8.57 ... 27.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,35
7.71 ... 20.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,36
7.96 ... 27.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,37
8.08 ... 30.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,38
8.36 ... 28.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,39
8.06 ... 29.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,40
8.68 ... 33.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,41
7.80 ... 30.60
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,42
7.97 ... 30.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,43
7.82 ... 29.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,44
7.67 ... 28.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,45
7.93 ... 28.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,46
7.72 ... 33.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,47
7.47 ... 34.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,48
11.35 ... 41.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,49
8.20 ... 31.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,50
7.75 ... 32.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,51
8.13 ... 33.69
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,52
8.60 ... 33.14
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,53
8.09 ... 32.32
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,54
7.86 ... 29.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,55
8.08 ... 31.65
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,56
8.11 ... 29.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,57
7.68 ... 31.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,58
7.79 ... 31.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,59
7.82 ... 30.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



84,60
7.89 ... 31.70
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,0
470.17 ...2054.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,1
7.12 ... 45.13
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,2
7.50 ... 45.99
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,3
7.36 ... 41.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,4
7.87 ... 48.45
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



85,5
7.67 ... 43.57
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,6
8.26 ... 46.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,7
7.65 ... 39.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,8
7.99 ... 46.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,9
7.95 ... 49.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,10
8.26 ... 49.99
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15



85,11
8.10 ... 31.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,12
7.93 ... 31.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,13
7.94 ... 32.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,14
7.74 ... 36.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,15
7.86 ... 36.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,16
7.40 ... 32.56
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,17
7.63 ... 32.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,18
8.09 ... 31.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,19
8.22 ... 33.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,20
7.08 ... 32.46
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,21
7.11 ... 36.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,22
7.30 ... 35.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,23
7.13 ... 37.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,24
7.80 ... 35.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,25
7.42 ... 37.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,26
7.39 ... 31.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,27
7.25 ... 32.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,28
7.40 ... 28.58
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,29
8.02 ... 29.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,30
7.85 ... 34.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,31
7.28 ... 27.66
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,32
7.58 ... 29.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,33
7.78 ... 28.23
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,34
7.65 ... 30.25
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,35
8.77 ... 26.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,36
8.81 ... 30.35
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,37
7.96 ... 29.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,38
8.04 ... 30.42
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,39
9.22 ... 30.08
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,40
8.40 ... 28.61
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,41
8.56 ... 32.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,42
7.91 ... 30.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,43
7.86 ... 27.79
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,44
7.67 ... 27.39
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,45
7.73 ... 28.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,46
7.60 ... 29.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,47
8.20 ... 37.09
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,48
7.34 ... 36.64
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,49
7.53 ... 36.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,50
8.06 ... 33.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,51
7.94 ... 36.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,52
8.30 ... 37.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,53
8.00 ... 32.83
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,54
8.19 ... 30.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,55
7.85 ... 31.15
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,56
7.98 ... 29.78
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,57
7.99 ... 32.92
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,58
8.07 ... 33.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,59
7.93 ... 31.18
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



85,60
7.66 ... 30.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,0
541.36 ...2017.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,1
8.16 ... 40.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,2
9.13 ... 53.84
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,3
9.20 ... 49.12
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,4
8.50 ... 41.80
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,5
9.28 ... 45.71
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,6
10.16 ... 45.30
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,7
9.47 ... 48.00
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,8
9.23 ... 46.98
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,9
8.09 ... 41.27
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,10
8.31 ... 46.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,11
7.72 ... 32.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,12
8.64 ... 39.72
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,13
8.41 ... 33.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,14
7.77 ... 34.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,15
8.01 ... 42.38
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,16
8.78 ... 44.73
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,17
8.74 ... 29.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,18
9.12 ... 31.41
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,19
19.69 ... 47.90
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,20
8.64 ... 40.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,21
9.16 ... 30.82
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,22
8.62 ... 44.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,23
7.78 ... 37.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,24
7.61 ... 32.75
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,25
7.51 ... 32.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,26
7.93 ... 31.52
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,29
9.54 ... 38.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,30
9.51 ... 29.68
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,31
8.73 ... 28.87
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,32
8.59 ... 30.22
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,33
9.11 ... 34.03
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,34
9.27 ... 32.77
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,35
8.44 ... 31.91
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,36
9.67 ... 32.53
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,37
9.64 ... 33.36
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,38
9.69 ... 28.94
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,39
9.24 ... 29.10
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,40
9.02 ... 28.01
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,41
22.33 ... 46.59
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,42
10.43 ... 34.67
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,43
8.18 ... 32.20
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,44
8.50 ... 28.45
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,45
8.69 ... 32.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,46
8.51 ... 37.96
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,47
8.10 ... 38.54
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,48
7.72 ... 33.97
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,49
8.17 ... 30.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,50
9.13 ... 30.55
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,51
7.82 ... 32.07
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,52
8.57 ... 34.37
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,53
8.39 ... 33.26
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,54
8.87 ... 32.62
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m



86,55
9.20 ... 28.81
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m


86,56
9.09 ... 32.90
shift in y, m
shift in x, m
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
-10
-5
0
5
10
15


86,57
11.11 ... 31.95
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m


86,58
9.86 ... 32.11
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m


86,59
8.99 ... 29.02
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m


86,60
8.84 ... 29.19
15
10
5
0
-5
-10
-15
shift in y, m
-15
-10
-5
0
5
10
15
shift in x, m